



# Wallersheimer Weg

## Auftrag

**Auftragsname:** Auftrag A  
**Auftragsnummer:**  
**Auftragskennung:** 0  
**Auftragsdatum:**  
**Auftragsart:** Inspektionsauftrag  
**Inspektionsort:**  
**Inspektionszweck:**  
**Auftragnehmer:**

## Liegenschaft

**Liegenschaftsnummer:** 1234567890  
**Objektnummer:** 9876  
**Liegenschaftsbezeichnung:** MUSTER\_KAS  
**Liegenschaftsstraße:**  
**Liegenschafts-PLZ:**  
**Liegenschaftsort:**  
**Liegenschaftsnutzung:**

## Verwaltung

**Zuständigkeit:** Bund, militärisch  
**Dienststelle Verwaltung:**  
**Dienststelle Hausverwaltung:** SB Celle  
**Dienststelle Bauaufsicht:** OFD Hannover  
**Dienststelle Baudurchführung:** SB Celle  
**Nummer Dienststelle Baudurchführung:** 84204  
**Zuständigkeitsbereich:** BAU\_21  
**Aktenzeichen:** G35  
**Abwasserbeseitigungspflicht:**  
**Wasserbehörde:**  
**Ablauf der Einleitungsgenehmigung:**  
**Kommentar:** Lützel

## Geometrie

**Koordinatensystem (Höhe):**  
**Koordinatensystem (Lage):**

# Haltungs-Stammdaten

**Haltung** 008201570

**Oberer Schacht** 00820157

**Unterer Schacht** 00820261

## Stammdaten allgemein

**Haltungslänge** 2,50 m  
**Kanalart** Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil  
**Baujahr** 1913  
**Material** Mauerwerk  
**Auskleidung**  
**Status** vorhanden (in Betrieb)  
**Kommentar** 06 Herr Schulz

## Lage

**Ortsteil** Lützel/Neuendorf  
**Straße** Wallersheimer Weg  
**Strang**  
**Überschwem.geb.**  
**Lage Oberfläche**  
**Kommentar**

## Geometrie

**Profilart** Eiprofil (H/B=3/2)  
**Breite** 700 mm  
**Höhe** 1050 mm  
**Rohrlänge** 2,83 m  
**Sohlhöhe oben** 66,320 mNN  
**Sohlhöhe unten** 66,310 mNN  
**Aussendurchm.**  
**SDR**

## Umweltparameter

**Abw.art Medium** keine Angaben  
**AbwasserartWGS**  
**Grundw.abstand**  
**Wasserschutz** Schutzzone IIIb  
**Bodenart**

## Sonstiges

**Alte Objektbez.**  
**DMP-Länge** 2,80 m  
**Funktion**  
**Druckverfahren**  
**Nenndruck**  
**Eigentum**

## Sanierung

**Innenschutz**  
**Art Auskleidung**  
**Mat. Auskleidung** Nichtidentifizierter Werkstoff

# Haltungsbericht

**Haltung** 008201570

**Oberer Schacht** 00820157

**Unterer Schacht** 00820261

## Stammdaten allgemein

**Haltungslänge** 2,50 m  
**Kanalart** Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil  
**Baujahr** 1913  
**Material** Mauerwerk  
**Auskleidung**  
**Status** vorhanden (in Betrieb)  
**Kommentar** 06 Herr Schulz

## Lage

**Ortsteil** Lützel/Neuendorf  
**Straße** Wallersheimer Weg  
**Strang**  
**Überschwem.geb.**  
**Lage Oberfläche**  
**Kommentar**

## Geometrie

**Profilart** Eiprofil (H/B=3/2)  
**Breite** 700 mm  
**Höhe** 1050 mm  
**Rohrlänge** 2,83 m  
**Sohlhöhe oben** 66,320 mNN  
**Sohlhöhe unten** 66,310 mNN  
**Aussendurchm.**  
**SDR**

## Umweltparameter

**Abw.art Medium** keine Angaben  
**AbwasserartWGS**  
**Grundw.abstand**  
**Wasserschutz** Schutzzone IIIb  
**Bodenart**

## Sonstiges

**Alte Objektbez.**  
**DMP-Länge** 2,80 m  
**Funktion**  
**Druckverfahren**  
**Nennndruck**  
**Eigentum**

## Sanierung

**Innenschutz**  
**Art Auskleidung**  
**Mat. Auskleidung** Nichtidentifizierter Werkstoff

## Inspektion 01.02.2024

**Insp.-Richtung** In Fließrichtung  
**Inspektionslänge** 2,50 m  
**Bezugspunkt Entf.** Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung  
**Inspektionsart** selbstfahrende Kamera  
**Insp.-Verfahren** TV-Untersuchung  
**Bemerkung**

**Inspekteur** Herrmann  
**Wetter** Regen  
**Temperatur**  
**Reinigung**  
**Wasserhaltung**  
**Datenträger** DVD\_567


| Foto | Video    | Entf./m | Zustand | V | Beschreibung                                                                          |
|------|----------|---------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00    | BCD.XP  |   | Anfangsknoten, Rohranfang                                                             |
| 226  | 00:00:46 | 2,50    | BCE.XP  |   | Endknoten, Rohrende, Kein Schacht vorhanden / verläuft Blind in den Sammler / Absturz |

# Haltungsgrafik

|                 |           |            |                                                                     |
|-----------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Haltung         | 008201570 | Insp.datum | 01.02.2024                                                          |
| Oberer Schacht  | 00820157  | Kanalart   | Mischwassersystem,<br>Freispiegelabfluss im<br>geschlossenen Profil |
| Unterer Schacht | 00820261  |            |                                                                     |

| Stammdaten     |                    | Inspektion       |                  |
|----------------|--------------------|------------------|------------------|
| Haltungslänge  | 2,50 m             | Insp.-Länge      | 2,50 m           |
| Ortsteil       | Lützel/Neuendorf   | Insp.-Richtung   | In Fließrichtung |
| Straße         | Wallersheimer Weg  | Firma / Operator | Herrmann         |
| Material       | Mauerwerk          | Datenträger      | DVD_567          |
| Profilart      | Eiprofil (H/B=3/2) | Kommentar        |                  |
| Dimension [mm] | 700 / 1050         |                  |                  |

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



# Haltungsbildbericht

|                        |                                      |                   |                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haltung</b>         | <b>008201570</b>                     | <b>Insp.datum</b> | 01.02.2024                                                          |
| <b>Oberer Schacht</b>  | 00820157                             | <b>Dimension</b>  | 700 / 1050                                                          |
| <b>Unterer Schacht</b> | 00820261                             | <b>Kanalart</b>   | Mischwassersystem,<br>Freispiegelabfluss im<br>geschlossenen Profil |
| <b>Ortsteil/Straße</b> | Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg |                   |                                                                     |

Endknoten, Rohrende, Kein Schacht  
vorhanden / verläuft Blind in den  
Sammler / Absturz

## Foto 226

**Video** 00:00:46  
**Entf. in Fließr.** 2,50 m  
**Zustand** BCE.XP  
**Position**  
**Datenträger** DVD\_567



# Höhenprofil

**Haltung** 008201570

**Oberer Schacht** 00820157

**Unterer Schacht** 00820261

**Ortsteil/Straße** Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg

**Material** Mauerwerk

**Kanalart- /nutzung** Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


**Insp.Datum**

**Dimension [mm]** 700 / 1050

**Haltungslänge** 2,50 m

**Insp.-Länge**

**Insp.-Richtung**



# Koordinatenliste

**Haltung** 008201570

**Oberer Schacht** 00820157

**Unterer Schacht** 00820261

**Ortsteil/Straße** Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg

**Material** Mauerwerk

**Kanalart- /nutzung** Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

**Insp.Datum**

**Dimension [mm]** 700 / 1050

**Haltungslänge** 2,50 m

**Insp.-Länge**

**Insp.-Richtung**

## Koordinaten

Entfernungen in Inspektionsrichtung

| Entfernung | Höhe    | X-Koordinate | Y-Koordinate |
|------------|---------|--------------|--------------|
| 0,00 m     | 66,32 m | 32400418,000 | 5581035,530  |
| 2,83 m     | 66,31 m | 32400419,770 | 5581037,740  |
| 55,59 m    | 65,58 m | 32400455,370 | 5581076,670  |