

# GUTACHTER

der

Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied

27. September 2024

Baustoffkundliche Bewertung 6-81/1308/24

Anlage 3, Blatt 1

## Bilddokumentation Probestellen

Bild Nr.	Foto / Beschreibung Probestelle	Bild Nr.	Foto / Beschreibung Probestelle
1		2	
	Spelfeld der Sporthalle, Bodenaufbau aus Parkett		Probestelle 1
3		4	
	Probestelle 2		Detailaufnahme Probestelle 2
5		6	
	Geräteraum mit abweichendem Bodenaufbau		Probestelle 3

# GUTACHTER

der







**Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied**

27. September 2024

Baustoffkundliche Bewertung 6-81/1308/24

Anlage 3, Blatt 2

## ***Bilddokumentation Probestellen***

Bild Nr.	Foto / Beschreibung Probestelle	Bild Nr.	Foto / Beschreibung Probestelle
7		8	
	Probestelle 4		Probestelle 5
9		10	
	Probestelle 6		Probestelle 7
11		12	
	Probestelle 8		Probestelle 9

# GUTACHTER

der





**Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied**

27. September 2024

Baustoffkundliche Bewertung 6-81/1308/24

Anlage 3, Blatt 3

## ***Bilddokumentation Probestellen***

Bild Nr.	Foto / Beschreibung Probestelle	Bild Nr.	Foto / Beschreibung Probestelle
13	 Probestelle 10	14	 Probestelle 11
15	 Raum 024, Wandbereich in jüngerer Zeit neu gefliest, Untergrund: Trockenbau	16	 Raum 016, Wände aus Trockenbau