


Fotodokumentation

Speyerer Tor Frankentahl

Nordseite




Ansicht Nordseite

Starke Verschmutzung im oberen Bereich.

Diverse Eisenteile

Teilweise abgängige
Altvierungen

Sockelbereich nicht Bauzeitlich



Südseite



Ansicht Südseite

Starke Verschmutzung im oberen Bereich

Starke Kriegsschäden im Bereich der Säulen sowie im Giebel (bleiben erhalten)

Diverse Schadstellen und Antragungen, teilweise abgängig

Sockelbereich nicht Bauzeitlich



Säulenschäfte mit starken Kriegsschäden. Diese bleiben als Denkmal erhalten und werden restauratorisch überarbeitet.

Westseite



Westansicht

Starke Verschmutzung im
Giebelgesims

Abgängige Vierungen und
Antragungen



Ostseite



Ostansicht

Starke Verschmutzungen im Giebelgesims und am südöstlichen Löwenkorpus

Schadhafte Vierungen und Antragungen



Ansicht Nordwest



Ansicht Nordost





Verschmutzung am Ostgiebel



Verschmutzung Südgiebel



Verschmutzung Nordgiebel linke Ecke



Verschmutzung Nordgiebel rechte Ecke



Beispiel einer abgängigen Vierung (wurde im Zuge einer Hubsteigerbefahrung abgenommen)