



- Kanal-TV-Untersuchung mit Full HD-Qualität
- Rohruntersuchung
- Rohr- und Kanalreinigung
- Ortung
- 24 h Service



www.muellvertilger.de

G.Hilger GmbH
Im Bröhl 5 | 56651 Oberzissen
Telefon: 0 26 36 - 808 99 - 0
E-Mail: info@muellvertilger.de

Schachtbericht

Schacht	15257M0040	Insp.-Nr.	359
Entwässerungsart	Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser	Insp.-Datum	07.08.2018

Lage

Ortsteil Ulmen-Süd
Straße 257 / Weidenstraße
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschw.-gebiet
Kommentar Lage

Video

Bez. Videomedium
Videoanfang
Videoende
Videomedium Digital Versatile Disk (DVD)

Untersuchungsdaten

Fotomedium Digital Versatile Disk
Wasserhaltung
Lage am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr
Bez.pkt. vertikal Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung
Bemerkung

Insp. verfahren Begehung
Untersucher Hr. Ermantraut
Wetter Regen
Temperatur
Reinigung ja

Stammdaten allgemein

Alte S. bezeichnung
Strang
Schachtfunktion Schacht
Status vorhanden (in Betrieb)
Innenschutz
Art Auskleidung
Einstieghilfen
Art Steighilfe zweiläufiger Steigeisengang
Material Steighilfe Eisen
Kommentar

Baujahr 2014
Schachttiefe 3,01 m
Anzahl Anschlüsse
Übergabeschacht
Anzahl Deckel 1
Rechtswert 355.919,580
Hochwert 5.563.410,303
Sohlhöhe NN. 417,281 mNN

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Mat. Abdeckung Beton
Abdeckklasse B
Schmutzfänger ja
Anzahl Auflageringe

Länge Deckel 0,65 m
Breite Deckel
Höhe Auflageringe
Deckelhöhe NN 420,291

Aufbau

Material Aufbau Mauerwerk
Form Aufbau R
Abdeckplatte
Konus Aufbau ja

Länge Aufbau 1,30 m
Breite Aufbau 1,30 m
Höhe Aufbau

Untere Schachtzone

Material unten Mauerwerk
Form unten R
Übergangsplatte
Konus unten

Länge unten 1,30 m
Breite unten 1,30 m
Höhe unten
Podest ja

Unterteil

Material Unterteil Beton
Form Unterteil R
Material Gerinne Beton
Form Gerinne 0

Länge Unterteil 1,30 m
Breite Unterteil 1,30 m
Höhe Unterteil



- Kanal-TV-Untersuchung mit Full HD-Qualität
- Rohruntersuchung
- Rohr- und Kanalreinigung
- Ortung
- 24 h Service



G.Hilger GmbH
Im Bröhl 5 | 56651 Oberzissen
Telefon: 0 26 36 - 808 99 - 0
E-Mail: info@muellvertilger.de

Schachtbericht

Schacht 15257M0040
Entwässerungsart Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser

Insp.-Nr. 359
Insp.-Datum 07.08.2018

Foto	Video	Tiefe/m	Zustand	Ber. V	Beschreibung
681		0,00	DDB		(1)Anfang > Inspektionsanfang; A
		0,10	DCM A	A	Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
		1,09	DCG A A	C	Pos: 2; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
		1,11	DCG A A	C	Pos: 11; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
		2,13	DCG A A	C	Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm, Breite = 250mm
		2,67	DCG A A	C	Pos: 9; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
		3,40	DCH B	H	Auftritt, nicht schadhaft
		3,68	DCG A A	I	Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 1.000mm, Breite = 1.000mm
		3,86	DCG A B	I	Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 1.000mm, Breite = 1.000mm
682		3,86	DDB		(1)Ende > Inspektionsende; B



- Kanal-TV-Untersuchung mit Full HD-Qualität
- Rohruntersuchung
- Rohr- und Kanalreinigung
- Ortung
- 24 h Service



www.muellvertilger.de

G.Hilger GmbH
Im Bröhl 5 | 56651 Oberzissen
Telefon: 0 26 36 - 808 99 - 0
E-Mail: info@muellvertilger.de

Schachtgrafik

Schacht	15257M0040	Insp.-Nr.	359
Entwässerungsart	Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser	Insp.-Datum	07.08.2018
Ort/Strasse	Ulmen-Süd / 257 - Weidenstraße	Dimension	1,30 / 1,30

Schacht


Schacht	
Baujahr	2014
Schachttiefe	3,01 m
Sohlhöhe NN.	417,281 mNN

Abdeckung

Typ	rund
Länge	0,65 m
Breite	

Unterteil

Material	B
Länge	1,30 m
Breite	1,30 m
Höhe	
Gerinne	B




Aufbau

Länge	1,30 m
Breite	1,30 m
Höhe	
Abdeckplatte	
Konus	ja

Untere Schachtzone

Material unten	MA
Übergangsplatte	
Konus unten	
Podest	ja
Länge unten	
Breite unten	
Höhe unten	





- Kanal-TV-Untersuchung mit Full HD-Qualität
- Rohruntersuchung
- Rohr- und Kanalreinigung
- Ortung
- 24 h Service



www.muellvertilger.de

G.Hilger GmbH
Im Bröhl 5 | 56651 Oberzissen
Telefon: 0 26 36 - 808 99 - 0
E-Mail: info@muellvertilger.de

Schachtbildbericht

Schacht 15257M0040
Entwässerungsart Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser

Insp.-Nr. 359
Insp.-Datum 07.08.2018

Inspektionsanfang; A

Foto 681

Tiefe /m 0,00

Zustand DDB Anfang



Inspektionsende; B

Foto 682

Tiefe /m 3,86

Zustand DDB Ende

