

|                     |                   |                          |                           |
|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Haltung:</b>     | <b>12087R0720</b> | <b>Insp.-Datum</b>       | <b>05.11.2024</b>         |
| <b>Liegenschaft</b> |                   | <b>Ausführende Firma</b> |                           |
| Bezeichnung:        | Lutzerath         | Firma:                   |                           |
| Nummer:             | 12                | Inspekteur:              | Odenthal                  |
| Straße:             | Dauner Strasse    | <b>Videodaten</b>        |                           |
| Ort:                | Lutzerath         | Speichermedium:          | sonst. Wechseldatenträger |
| <b>Bautechnik</b>   |                   | Bezeichnung:             |                           |
| Zulaufknoten:       | 12087R0720        | <b>Inspektion</b>        |                           |
| Ablaufknoten:       | 12087R0710        | Richtung & Länge:        | O: 14,60 m                |
| Profilart:          | Kreisprofil       | Inspektionsart:          | TV-Untersuchung           |
| Profilhöhe/-breite: | 300/300 mm        | Kamerasystem:            | selbstfahrende Kamera     |
| Länge:              | 15,46 m           | Wetterverhältnisse:      | kein Niederschlag         |
| Material:           | Beton             | Temperatur:              |                           |
| Innenschutz:        |                   | Stationierung ab:        | Rohranschlusspunkt        |
| Kanalart:           | KR                | <b>Bewertung</b>         |                           |
|                     |                   | Klasse auto/man:         | 0/1 (DWA M 149-3)         |

