

Haltung:	12215M0020	Insp.-Datum	10.10.2024
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Lutzerath	Firma:	
Nummer:	12	Inspekteur:	W.Kudin
Straße:	Ringstraße	Videodaten	
Ort:	Lutzerath	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	001
Zulaufknoten:	12215M0020	Inspektion	
Ablaufknoten:	12215M0010	Richtung & Länge:	O: 46,50 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	500/500 mm	Kamerasystem:	selbstfahrende Kamera
Länge:	47,71 m	Wetterverhältnisse:	Regen
Material:	Stahlbeton	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	-/- (o. Verfahrens-Angabe)

	Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
12215M0020						
	BCD XP		0,00			Anfangsknoten Rohrnfang
	BCA B A		4,50	12	150	Anschluss Sattelanschluss - gebohrt Anschluss offen
	BBF C	1	8,60	09		Infiltration Fließen
	BCA B A		12,40	02	150	Anschluss Sattelanschluss - gebohrt Anschluss offen
	BCA B A		15,90	02	150	Anschluss Sattelanschluss - gebohrt Anschluss offen
	BCA B A		31,00	12	150	Anschluss Sattelanschluss - gebohrt Anschluss offen
	BBF C	1	36,30	1012		Infiltration Fließen
	BCA B A		46,00	12	150	Anschluss Sattelanschluss - gebohrt Anschluss offen
	BBF C	1	46,50	09		Infiltration Fließen
	BCE XP		46,50			Endknoten Rohrende
12215M0010						

943 - Muffensanierung

947 - Muffensanierung

949 - Schachtanbindung
verpressen