

Schacht-Stammdaten

Schacht 12240M0471

Rechtswert	357935,152	Sohlhöhe	418,933 mNN
Hochwert	5554802,137	Deckelhöhe	421,433 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe	2,50 m
Baujahr	
Status	vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar	Schachtdeckel Defekkt!!!

Lage

Ortsteil	Lutzerath
Straße	Trierer Strasse
Strang	
Lage Oberfläche	Wald/Forstbereich
Überschwem.geb.	
Kommentar Lage	

Sonstiges

Alte Objektbez.	12240M0471
Funktion	Kontrollschacht
Anzahl Deckel	1
Anzahl Anschl.	2
Einstiegshilfe	Nein
Art Einstiegshilfe	zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen	Galvanisiertes Eisen
Übergabeschacht	
Eigentum	

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp	mit Belüftungsöffnung	Schmutzfänger	Ja
Deckelform	rund	Anzahl Auflageringe	0
Länge Deckel	0,65 m	Höhe Auflageringe	cm
Breite Deckel		Material	Beton
Abdeckungsklasse	Klasse D		

Aufbau

Form	rund	Abdeckplatte	
Länge	1,00 m	Konus	Ja
Breite	1,00 m	Material	Betonsegmente
Höhe	0,80 m		

Unterteil

Form	rund	Gerinneform	Kreis bis Scheitel
Länge	1,00 m	Gerinnematerial	Betonsegmente
Breite	1,00 m	Material Unterteil	Betonsegmente
Höhe	1,70 m		

Schachtbericht

Schacht 12240M0471

Rechtswert	357935,152	Sohlhöhe	418,933 mNN
Hochwert	5554802,137	Deckelhöhe	421,433 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe	2,50 m
Baujahr	
Status	vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar	Schachtdeckel Defekkt!!!

Lage

Ortsteil	Lutzerath
Straße	Trierer Strasse
Strang	
Lage Oberfläche	Wald/Forstbereich
Überschwem.geb.	
Kommentar Lage	

Sonstiges

Alte Objektbez.	12240M0471
Funktion	Kontrollschacht
Anzahl Deckel	1
Anzahl Anschl.	2
Einstiegshilfe	Nein
Art Einstiegshilfe	zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen	Galvanisiertes Eisen
Übergabeschacht	
Eigentum	

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp	mit Belüftungsöffnung	Schmutzfänger	Ja
Deckelform	rund	Anzahl Auflageringe	0
Länge Deckel	0,65 m	Höhe Auflageringe	cm
Breite Deckel		Material	Beton
Abdeckungsklasse	Klasse D		

Aufbau

Form	rund	Abdeckplatte	
Länge	1,00 m	Konus	Ja
Breite	1,00 m	Material	Betonsegmente
Höhe	0,80 m		

Unterteil

Form	rund	Gerinneform	Kreis bis Scheitel
Länge	1,00 m	Gerinnematerial	Betonsegmente
Breite	1,00 m	Material Unterteil	Betonsegmente
Höhe	1,70 m		



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12240M0471

Rechtswert 357935,152

Hochwert 5554802,137

Sohlhöhe 418,933 mNN

Deckelhöhe 421,433 mNN

Inspektion 04.03.2025

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur Mies

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag


Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen


Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
			0,00	DDB	A		Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,00	DCO.A	A		Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 650mm
1	369		0,00	DAR.A	A		Schäden an Abdeckung oder Rahmen, Abdeckung gebrochen
	370		0,10	DCM.A	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
			0,80	DCO.A	F		Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 1000mm
2			2,48	DCA.B	F		Pos: 7; freier Zulauf ins Gerinne
	372		2,48	DCG.A.A	F		Pos: 7; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 500mm
3			2,50	DCA.B	F		Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne
	371		2,50	DCG.A.B	F		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 500mm
			2,50	DDB	F		Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende

Grundriss Schacht



Abwicklung Schacht





KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12240M0471	Insp.datum	04.03.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Trierer Strasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Schäden an Abdeckung oder Rahmen, Abdeckung gebrochen

Schäden an Abdeckung oder Rahmen, Abdeckung gebrochen



Foto 369

Video

Tiefe 0,00 m

Zustand DAR.A

Position

Datenträger

Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft

Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft



Foto 370

Video

Tiefe 0,10 m

Zustand DCM.A

Position

Datenträger

Schachtbildbericht

Schacht	12240M0471	Insp.datum	04.03.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Trierer Strasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 7; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 500mm

Pos: 7; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 500mm



Foto 372

Video

Tiefe 2,48 m

Zustand DCG.A.A

Position 7

Datenträger

Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 500mm

Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 500mm



Foto 371

Video

Tiefe 2,50 m

Zustand DCG.A.B

Position 12

Datenträger