

VG Ulmen - Lutzerath

TV-Inspektion-2024

Kanal Wambach GmbH, im Schützengrund 58, 56566 Neuwied

Ort	lfd. Nr	Haltung	Straßenname	Zulaufknoten	Ablaufknoten	Profilbreite	Material	Station	SK (auto)	SK (man)	Insptext	InspsBeschreibung	Char.1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Numerischer Zusatz 1	Strecken-schaden	Befahrungsricht-ung
Übersicht Einzelschäden										Legende:									
										0	Sofortmaßnahme			Inliner					
										1	kurzfristige Maßnahme			Erneuerung					
Tabelle 1: Haltungen mit Einzelschäden										2	mittelfristige Maßnahme			Offene Bauweise					
Bewertung nach DWA										3	langfristige Maßnahme			Funktion prüfen ggf. stilllegen					
Partielle Sanierung Priorität 1										4	kein Sanierungsbedarf (geringfügige Mängel)			abklebten / verschließen					
										5	kein Sanierungsbedarf (kein Mängel)			Fremdwasser					
										9	Sanierung durchgeführt, Schaden behoben								
Lut	113	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	114	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	4,80				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	115	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	4,80	2	1		BAH Schadhafter Anschlussam Umfang des	C	Stutzensanierung		Boden sichtbar			in
Lut	116	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	15,60				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	117	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	15,60	2	2		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung					in
Lut	118	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	15,60	3	2		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,2		in
Lut	119	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	24,40				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	120	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	24,40	2	2		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung					in
Lut	121	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	24,40	3	3		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,1		in
Lut	122	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	30,70				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	123	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	30,70	2	2		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Anschluss verschließen					in
Lut	124	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	32,80				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	125	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	32,80	2	1		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung		Boden sichtbar			in
Lut	126	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	32,80	3	3		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,1		in
Lut	127	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	34,90				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	128	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	34,90	2	2		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung					in
Lut	129	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	34,90	4	3		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,05		in
Lut	130	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	40,70				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	131	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	40,70	2	2		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung					in
Lut	132	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	40,70	4	3		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,05		in
Lut	133	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	41,20				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	134	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	41,20	2	2		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung					in
Lut	135	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	41,20	4	4		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,02		in
Lut	136	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	42,00				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	137	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	42,00	2	2		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung					in
Lut	138	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	42,00	4	3		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,05		in
Lut	139	12043M0060	Auf dem Hof	12043M0060	12087M0220	300	SB	46,50		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	140	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						
Lut	141	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	12,50				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	142	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	12,50	2	1		BAH Schadhafter Anschlussam Umfang des	C	Stutzensanierung					in
Lut	143	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	12,50	4	3		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,05		in
Lut	144	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	16,50				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	145	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	16,50	2	1		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung					in
Lut	146	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	16,50	4	3		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,05		in
Lut	147	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	16,60				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	148	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	16,60	2	2		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung					in
Lut	149	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	16,60	4	4		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,02		in
Lut	150	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	17,60				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	151	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	17,60	2	1		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Funktion prüfen ggf. stilllegen	Stutzensanierung				in
Lut	152	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	23,10				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	153	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	23,10	2	2		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung					in
Lut	153,1	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	23,10		3		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,15		in
Lut	154	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	24,50				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	155	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	24,50	3	3		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,15		in
Lut	156	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	24,50	2	2		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung					in
Lut	156,1	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	24,70				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	156,2	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	24,70	2			BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung					in
Lut	156,3	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	24,70		2		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,15		in
Lut	157	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	32,90				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	158	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	32,90	2	2		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung					in
Lut	159	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	32,90	3	3		BAG Einragender Anschluss		einr. Anschluss fräsen			0,1		in
Lut	160	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	35,90				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				150 mm		in
Lut	161	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	35,90	2	2		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Funktion prüfen ggf. stilllegen	Stutzensanierung				in
Lut	162	12043M0070	Auf dem Hof	12043M0070	12043M0060	300	SB	38,40		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	163	12043M0080	Auf dem Hof	12043M0080	12043M0070	250	STZ	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	164	12043M0080	Auf dem Hof	12043M0080	12043M0070	250	STZ	0,30	2	2		BAB RissbildungRissam Rohrumfang	B	Rissanierung		komplex	2 mm		in
Lut	165	12043M0080	Auf dem Hof	12043M0080	12043M0070	250	STZ	2,10	1	1		BAB RissbildungRissam Rohrumfang	B	Rissanierung			4 mm		in
Lut	166	12043M0080	Auf dem Hof	12043M0080	12043M0070	250	STZ	8,60				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	167	12043M0080	Auf dem Hof	12043M0080	12043M0070	250	STZ	23,40				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	168	12043M0080	Auf dem Hof	12043M0080	12043M0070	250	STZ	23,80	1	1		BAB RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Rissanierung			3 mm		in
Lut	169	12043M0080	Auf dem Hof	12043M0080	12043M0070	250	STZ	24,10				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	170	12043M0080	Auf dem Hof	12043M0080	12043M0070	250	STZ	26,40		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in

Ort	lfd. Nr	Haltung	Straßenname	Zulaufknoten	Ablaufknoten	Profilbreite	Material	Station	SK (auto)	SK (man)	Insp. text	InspBeschreibung	Char.1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Numerischer Zusatz 1	Strecken-schaden	Befahrungsricht
Lut	407	12087M0120	Dauner Strasse	12087M0120	12087M0110	300	PH	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	408	12087M0120	Dauner Strasse	12087M0120	12087M0110	300	PH	19,60		1		BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrt	D	Stutzensanierung					in
Lut	409	12087M0120	Dauner Strasse	12087M0120	12087M0110	300	PH	45,40		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	418	12087M0145	Dauner Strasse	12087M0145	12087M0140	300	PH	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						gegen
Lut	419	12087M0145	Dauner Strasse	12087M0145	12087M0140	300	PH	16,80				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrt	D						gegen
Lut	420	12087M0145	Dauner Strasse	12087M0145	12087M0140	300	PH	19,00		1		BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrt	D	AP verpressen					gegen
Lut	421	12087M0145	Dauner Strasse	12087M0145	12087M0140	300	PH	21,50				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrt	D						gegen
Lut	422	12087M0145	Dauner Strasse	12087M0145	12087M0140	300	PH	29,60				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrt	D						gegen
Lut	423	12087M0145	Dauner Strasse	12087M0145	12087M0140	300	PH	30,90				BCA AnschlussandereAnschluss offen	Z						gegen
Lut	424	12087M0145	Dauner Strasse	12087M0145	12087M0140	300	PH	30,90				BCB Punktuelle Reparaturanderes grabenlos	Z						gegen
Lut	425	12087M0145	Dauner Strasse	12087M0145	12087M0140	300	PH	46,00		1		BCE EndknotenRohrende	XP						gegen
Lut	445	12087M0190	Dauner Strasse	12087M0190	12087M0170	300	PH	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	446	12087M0190	Dauner Strasse	12087M0190	12087M0170	300	PH	7,10		1		BCA AnschlussandereAnschluss offen	Z	OB 2m					in
Lut	447	12087M0190	Dauner Strasse	12087M0190	12087M0170	300	PH	7,10		4		BCB Punktuelle Reparaturanderes grabenlos	Z						in
Lut	448	12087M0190	Dauner Strasse	12087M0190	12087M0170	300	PH	9,60				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrt	D						in
Lut	449	12087M0190	Dauner Strasse	12087M0190	12087M0170	300	PH	17,40		1		BCE EndknotenRohrende	XP	OB 2m					in
Lut	450	12087M0200	Dauner Strasse	12087M0200	12087M0190	300	PH	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	451	12087M0200	Dauner Strasse	12087M0200	12087M0190	300	PH	13,20				BCA AnschlussandereAnschluss offen	Z						in
Lut	452	12087M0200	Dauner Strasse	12087M0200	12087M0190	300	PH	13,20				BCB Punktuelle Reparaturanderes grabenlos	Z						in
Lut	453	12087M0200	Dauner Strasse	12087M0200	12087M0190	300	PH	16,20				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrt	D						in
Lut	454	12087M0200	Dauner Strasse	12087M0200	12087M0190	300	PH	21,70				BCA AnschlussandereAnschluss offen	Z						in
Lut	455	12087M0200	Dauner Strasse	12087M0200	12087M0190	300	PH	21,70				BCB Punktuelle Reparaturanderes grabenlos	Z						in
Lut	456	12087M0200	Dauner Strasse	12087M0200	12087M0190	300	PH	29,00				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrt	D						in
Lut	457	12087M0200	Dauner Strasse	12087M0200	12087M0190	300	PH	41,40		1		BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrt	D	Stutzensanierung					in
Lut	458	12087M0200	Dauner Strasse	12087M0200	12087M0190	300	PH	49,20		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	508	12087M0310	Dauner Strasse	12087M0310	12087M0270	500	SB	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	509	12087M0310	Dauner Strasse	12087M0310	12087M0270	500	SB	0,30	0	1		BAJ Verschobene Verbindungim Winkel	C	Schachtanbindung verpressen			10 °		in
Lut	510	12087M0310	Dauner Strasse	12087M0310	12087M0270	500	SB	0,30	1	1		BAO Boden sichtbar	C	mit					in
Lut	511	12087M0310	Dauner Strasse	12087M0310	12087M0270	500	SB	2,00		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	614	12087R0720	Dauner Strasse	12087R0720	12087R0710	300	B	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	615	12087R0720	Dauner Strasse	12087R0720	12087R0710	300	B	2,20	0	1		BBA Wurzelkomplexes Wurzelwerk	C	Wurzeln fräsen/Muffensanierung					in
Lut	616	12087R0720	Dauner Strasse	12087R0720	12087R0710	300	B	14,60		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	617	12087R0730	Dauner Strasse	12087R0730	12087R0720	300	B	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	618	12087R0730	Dauner Strasse	12087R0730	12087R0720	300	B	4,50	0	1		BBA Wurzelkomplexes Wurzelwerk	C	Wurzeln fräsen/Muffensanierung					in
Lut	619	12087R0730	Dauner Strasse	12087R0730	12087R0720	300	B	9,60		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	677	12161M0070	Mühlenweg	12161M0070	12191M0030	300	B	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						gegen
Lut	678	12161M0070	Mühlenweg	12161M0070	12191M0030	300	B	14,80		1		BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A	OB 2m AL SAN					gegen
Lut	679	12161M0070	Mühlenweg	12161M0070	12191M0030	300	B	17,70				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A						gegen
Lut	680	12161M0070	Mühlenweg	12161M0070	12191M0030	300	B	20,80				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A						gegen
Lut	681	12161M0070	Mühlenweg	12161M0070	12191M0030	300	B	32,90				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A						gegen
Lut	682	12161M0070	Mühlenweg	12161M0070	12191M0030	300	B	35,90				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A						gegen
Lut	683	12161M0070	Mühlenweg	12161M0070	12191M0030	300	B	45,90				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A						gegen
Lut	684	12161M0070	Mühlenweg	12161M0070	12191M0030	300	B	47,40		1		BCE EndknotenRohrende	XP	OB 2m AL SAN					gegen
Lut	909	12191M0020	Fahrtweg	12191M0020	12191M0010	300	STZ	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	910	12191M0020	Fahrtweg	12191M0020	12191M0010	300	STZ	3,20	1	1		BAC Rohrbruch/EinsturzBruch	A	Rissanierung					in
Lut	911	12191M0020	Fahrtweg	12191M0020	12191M0010	300	STZ	4,80		2		BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrt	D	Stutzensanierung					in
Lut	912	12191M0020	Fahrtweg	12191M0020	12191M0010	300	STZ	17,70				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A						in
Lut	913	12191M0020	Fahrtweg	12191M0020	12191M0010	300	STZ	52,20	1	1		BAB RissbildungRissin Längsrichtung	B	Rissanierung					in
Lut	914	12191M0020	Fahrtweg	12191M0020	12191M0010	300	STZ	52,90		1		BAB RissbildungRissin Längsrichtung	B	mit					in
Lut	915	12191M0020	Fahrtweg	12191M0020	12191M0010	300	STZ	54,70				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemeiß	E						in
Lut	916	12191M0020	Fahrtweg	12191M0020	12191M0010	300	STZ	54,70	2	2		BAH Schadhafter AnschlussSpalt zwischen d	B	Stutzensanierung					in
Lut	917	12191M0020	Fahrtweg	12191M0020	12191M0010	300	STZ	54,70	3	3		BAG Einragender Anschluss	B	einr. Stützen fräsen					in
Lut	918	12191M0020	Fahrtweg	12191M0020	12191M0010	300	STZ	56,20	1	1		BAC Rohrbruch/EinsturzFehlen von Teilen	B	Schachtanbindung verpressen					in
Lut	919	12191M0020	Fahrtweg	12191M0020	12191M0010	300	STZ	56,20		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	922	12191M0040	Fahrtweg	12191M0040	12191M0030	200	STZ	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	923	12191M0040	Fahrtweg	12191M0040	12191M0030	200	STZ	0,40	1	1		BAC Rohrbruch/EinsturzBruch	A	Rissanierung					in
Lut	924	12191M0040	Fahrtweg	12191M0040	12191M0030	200	STZ	0,70				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A						in
Lut	925	12191M0040	Fahrtweg	12191M0040	12191M0030	200	STZ	1,00				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A						in
Lut	926	12191M0040	Fahrtweg	12191M0040	12191M0030	200	PVC	2,20		2		AED Veränderte Grundlageninformation - W	PVC	Übergang sanieren					in
Lut	927	12191M0040	Fahrtweg	12191M0040	12191M0030	200	PVC	2,40				BCC Krümmung der Leitungnach unten	Y						in
Lut	928	12191M0040	Fahrtweg	12191M0040	12191M0030	200	PVC	3,00				BCC Krümmung der Leitungnach oben	Y						in
Lut	929	12191M0040	Fahrtweg	12191M0040	12191M0030	200	STZ	3,30		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	1359	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP	Longliner 1,40m					in
Lut	1360	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	0,40				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A	Anschlussanbindung					in
Lut	1361	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	0,40	1	1		BAB RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	mit					in
Lut	1362	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	0,60				BAB RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	mit					in
Lut	1363	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	0,80				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrt	D	Anschlussanbindung					in
Lut	1363.1	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	0,80		3		BAG Einragender Anschluss	B	einr. Stützen fräsen					in
Lut	1364	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	22,00				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemeiß	E						in
Lut	1365	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	22,00	2	2		BAH Schadhafter Anschlussumfang des	C	Stutzensanierung					in
Lut	1366	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	22,00	4	3		BAG Einragender Anschluss	B	einr. Stützen fräsen					in
Lut	1367	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	25,60				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemeiß	E	Stutzensanierung					in
Lut	1367.1	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	25,60	4	3		BAG Einragender Anschluss	B	einr. Stützen fräsen					in
Lut	1368	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	33,10	1	1		BAC Rohrbruch/EinsturzBruch	A	Kurzliner 0,6m					in

Ort	lfd. Nr	Haltung	Straßenname	Zulaufknoten	Ablaufknoten	Profilbreite	Material	Station	SK (auto)	SK (man)	Insp-text	InspBeschreibung	Char.1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Numerischer Zusatz 1	Strecken-schaden	Befahrungsrichtung
Lut	1369	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	41.10	1	1	BAC	Rohrbruch/EinsturzBruch	A	Kurzliner 0,6m			50 mm		in
Lut	1370	12238M0020	Talweg	12238M0020	12238M0010	200	STZ	43,20		1	BCE	EndknotenRohrende	XP						in
Lut	1371	12238M0030	Talweg	12238M0030	12238M0020	200	STZ	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	1372	12238M0030	Talweg	12238M0030	12238M0020	200	STZ	1,00	1	1	BAC	Rohrbruch/EinsturzBruch	A	Kurzliner 0,60m			100 mm		in
Lut	1373	12238M0030	Talweg	12238M0030	12238M0020	200	STZ	2,50	4	4	BAJ	Verschobene Verbindungim Winkel	C	kein Sanierungsbedarf			3 °		in
Lut	1374	12238M0030	Talweg	12238M0030	12238M0020	200	STZ	17,80		1	BCE	EndknotenRohrende	XP						in

Nordöstlich

Lut	25	12010M0010	Am Alten Sportplatz	12010M0010	1219M0090	300	STZ	0,00				BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	26	12010M0010	Am Alten Sportplatz	12010M0010	12219M0090	300	STZ	0,00	1	1		BBF	InfiltrationFließen	C	Schachtanbindung verpressen					in
Lut	27	12010M0010	Am Alten Sportplatz	12010M0010	12219M0090	300	STZ	11,20		1		BCE	EndknotenRohrende	XP						in
Lut	28	12010M0020	Am Alten Sportplatz	12010M0020	12010M0010	300	STZ	0,00				BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	29	12010M0020	Am Alten Sportplatz	12010M0020	12010M0010	300	STZ	14,70	1	1		BBF	InfiltrationFließen	C	Schachtanbindung verpressen					in
Lut	30	12010M0020	Am Alten Sportplatz	12010M0020	12010M0010	300	STZ	14,70		1		BCE	EndknotenRohrende	XP						in
Lut	363	12071M0030	Birkenweg	12071M0030	12071M0020	250	STZ	0,00				BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						gegen
Lut	364	12071M0030	Birkenweg	12071M0030	12071M0020	250	STZ	4,70				BDD	Wasserspiegelklar (Sohle sichtbar)	A			0,05	A1	gegen	
Lut	365	12071M0030	Birkenweg	12071M0030	12071M0020	250	STZ	5,00				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A			150 mm		gegen	
Lut	366	12071M0030	Birkenweg	12071M0030	12071M0020	250	STZ	5,70				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A			150 mm		gegen	
Lut	367	12071M0030	Birkenweg	12071M0030	12071M0020	250	STZ	7,90				BDD	Wasserspiegelklar (Sohle sichtbar)	A			0,05	B1	gegen	
Lut	368	12071M0030	Birkenweg	12071M0030	12071M0020	250	STZ	28,80	1	1		BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Longliner 2m		12 mm	A2	gegen	
Lut	369	12071M0030	Birkenweg	12071M0030	12071M0020	250	STZ	29,90		2		BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E	Stutzensanierung		150 mm		gegen	
Lut	370	12071M0030	Birkenweg	12071M0030	12071M0020	250	STZ	30,30				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A	Anschlussanbindung		150 mm		gegen	
Lut	371	12071M0030	Birkenweg	12071M0030	12071M0020	250	STZ	30,60				BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B			150 mm		gegen	
Lut	372	12071M0030	Birkenweg	12071M0030	12071M0020	250	STZ	31,40		1		BCE	EndknotenRohrende	XP					gegen	
Lut	941	12215M0020	Ringstraße	12215M0020	12215M0010	500	SB	0,00				BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	942	12215M0020	Ringstraße	12215M0020	12215M0010	500	SB	4,50				BCA	AnschlussSattelanschluss - gebohrtAns	B			150 mm		in	
Lut	943	12215M0020	Ringstraße	12215M0020	12215M0010	500	SB	8,60	1	1		BBF	InfiltrationFließen	C	Muffensanierung				in	
Lut	944	12215M0020	Ringstraße	12215M0020	12215M0010	500	SB	12,40				BCA	AnschlussSattelanschluss - gebohrtAns	B			150 mm		in	
Lut	945	12215M0020	Ringstraße	12215M0020	12215M0010	500	SB	15,90				BCA	AnschlussSattelanschluss - gebohrtAns	B			150 mm		in	
Lut	946	12215M0020	Ringstraße	12215M0020	12215M0010	500	SB	31,00				BCA	AnschlussSattelanschluss - gebohrtAns	B			150 mm		in	
Lut	947	12215M0020	Ringstraße	12215M0020	12215M0010	500	SB	36,30	1	1		BBF	InfiltrationFließen	C	Muffensanierung				in	
Lut	948	12215M0020	Ringstraße	12215M0020	12215M0010	500	SB	46,00				BCA	AnschlussSattelanschluss - gebohrtAns	B					in	
Lut	949	12215M0020	Ringstraße	12215M0020	12215M0010	500	SB	46,50	1	1		BBF	InfiltrationFließen	C	Schachtanbindung verpressen		starker Zulauf klaren Wassers	150 mm	in	
Lut	950	12215M0020	Ringstraße	12215M0020	12215M0010	500	SB	46,50		1		BCE	EndknotenRohrende	XP					in	
Lut	970	12215M0070	Ringstraße	12215M0070	12258M0040	250	STZ	0,00				BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	971	12215M0070	Ringstraße	12215M0070	12258M0040	250	STZ	2,90				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A					150 mm	in
Lut	972	12215M0070	Ringstraße	12215M0070	12258M0040	250	STZ	3,30		1		BCA	AnschlussAbzweigAnschluss geschloss	A	Longliner 1,20m		mit Longliner verschließen/Boden sichtbar	150 mm		in
Lut	973	12215M0070	Ringstraße	12215M0070	12258M0040	250	STZ	3,60	1	1		BAB	RissbildungKlaffender Rissam Rohrfumf	C	mit		Boden sichtbar	7 mm		in
Lut	974	12215M0070	Ringstraße	12215M0070	12258M0040	250	STZ	16,20				BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrt	D					150 mm	in
Lut	974,1	12215M0070	Ringstraße	12215M0070	12258M0040	250	STZ	16,20		4		BAG	Einragender Anschluss				Sattelstück	0,05		in
Lut	975	12215M0070	Ringstraße	12215M0070	12258M0040	250	STZ	35,40				BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E					150 mm	in
Lut	976	12215M0070	Ringstraße	12215M0070	12258M0040	250	STZ	35,40	2	2		BAH	Schadhafter Anschlussum Umfang des	C	Stutzensanierung				in	
Lut	977	12215M0070	Ringstraße	12215M0070	12258M0040	250	STZ	37,60				BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E	Stutzensanierung				150 mm	in
Lut	978	12215M0070	Ringstraße	12215M0070	12258M0040	250	STZ	37,60	2	2		BAI	Einragendes DichtungsmaterialDichtring	A	mit			%		in
Lut	978,1	12215M0070	Ringstraße	12215M0070	12258M0040	250	STZ	37,60		3		BAG	Einragender Anschluss		einr. Stutzen fräsen		Sattelstück	0,05		in
Lut	979	12215M0070	Ringstraße	12215M0070	12258M0040	250	STZ	43,00		1		BCE	EndknotenRohrende	XP						in
Lut	980	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	0,00				BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	981	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	1,40		2		BCA	AnschlussAbzweigAnschluss geschloss	A	AP verpressen		mit Brett verschlossen-undicht	150 mm		in
Lut	982	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	1,90				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A					150 mm	in
Lut	983	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	10,30				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A					150 mm	in
Lut	984	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	22,90				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A					150 mm	in
Lut	985	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	25,40				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A					150 mm	in
Lut	986	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	25,90				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A					150 mm	in
Lut	987	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	48,50				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A			Drainage	150 mm		in
Lut	988	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	49,00				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A					150 mm	in
Lut	989	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	49,50				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A					150 mm	in
Lut	990	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	49,80	1	1		BAB	RissbildungRissam Rohrfumfang	B	Longliner 1,20m		komplex	3 mm		in
Lut	991	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	50,00		2		BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E	Stutzensanierung			150 mm		in
Lut	992	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	50,00	4	3		BAG	Einragender Anschluss		einr. Stutzen fräsen		0,02			in
Lut	993	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	50,10		1		BCA	AnschlussAbzweigAnschluss geschloss	A	mit Longliner verschließen		Boden sichtbar	150 mm		in
Lut	994	12215M0080	Ringstraße	12215M0080	12215M0070	250	STZ	50,70		1		BCE	EndknotenRohrende	XP						in
Lut	1060	12219M0095	Römerstraße	12219M0095	12219M0100	300	B	0,00				BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP			alte Falzrohre>undicht			gegen
Lut	1061	12219M0095	Römerstraße	12219M0095	12219M0100	300	B	1,90		2		BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemei	E				50 mm		gegen
Lut	1062	12219M0095	Römerstraße	12219M0095	12219M0100	300	B	2,00	1	1		BAJ	Verschobene Verbindungradial	B			ganze Haltung	20 mm		gegen
Lut	1063	12219M0095	Römerstraße	12219M0095	12219M0100	300	B	4,50	0	1		BAP	Hohlraum sichtbar							gegen
Lut	1064	12219M0095	Römerstraße	12219M0095	12219M0100	300	B	4,60	1	1		BBF	InfiltrationTropfen	B			Einsturz			gegen
Lut	1065	12219M0095	Römerstraße	12219M0095	12219M0100	300	B	4,60		1		BCE	EndknotenRohrende	XP	Funktion prüfen ggf. stilllegen		nicht fachgerecht verschlossen!			gegen
Lut	1185	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	0,00				BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						gegen
Lut	1186	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	0,00	1	1		BBF	InfiltrationFließen	C	Schachtanbindung verpressen					gegen
Lut	1187	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	3,20				BDD	Wasserspiegelklar (Sohle sichtbar)	A				0,1	A1	gegen
Lut	1188	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	3,20	3	4		BAJ	Verschobene Verbindungradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm	A2	gegen



Ort	lfd. Nr	Haltung	Straßenname	Zulaufknoten	Ablaufknoten	Profilbreite	Material	Station	SK (auto)	SK (man)	Insp-text	InspBeschreibung	Char.1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Nummerischer Zusatz 1	Strecken-schaden	Befahrungsrichtung
Lut	1189	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	6,10	1	1	BAC	Rohrbruch/EinsturzBruch	A	Longliner 2m			200 mm		gegen
Lut	1190	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	6,20	3	2	BAB	RissbildungRissin Längsrichtung	B	mit			1 mm		gegen
Lut	1191	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	6,50			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemeiß	E	Stutzensanierung			150 mm		gegen
Lut	1192	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	6,50	4	3	BAG	Einragender Anschluss		einr. Stutzen fräsen			0,05		gegen
Lut	1193	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	7,50	3	3	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	mit			1 mm		gegen
Lut	1193,1	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	21,50		2	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	Kurzliner 0,6m			10 mm		gegen
Lut	1194	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	21,70		2	BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemeiß	E	Stutzensanierung			150 mm		gegen
Lut	1195	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	21,70	3	3	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	einr. Stutzen fräsen			1 mm		gegen
Lut	1196	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	23,10			BCB	Punktueller Reparaturanderes grabenlos	Z		SAN01	Kurzliner, I			gegen
Lut	1197	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	23,10			BCA	Anschlussunbekannter AnschlussAnsch	G				150 mm		gegen
Lut	1198	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	24,50			BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B				10 mm	B2	gegen
Lut	1199	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	24,50			BDD	Wasserspiegelklar (Sohle sichtbar)	A				0,1	B1	gegen
Lut	1200	12219M0170	Römerstraße	12219M0170	12219M0160	300	STZ	24,50		1	BCE	EndknotenRohrende	XP						gegen

Ort	lfd. Nr	Haltung	Straßenname	Zulaufknoten	Ablaufknoten	Profilbreite	Material	Station	SK (auto)	SK (man)	Insp. text	InspBeschreibung	Char.1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Numerischer Zusatz 1	Strecken-schaden	Befahrungsricht-ung
Lut	1201	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	1202	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	0,00	1	2		BAC Rohrbruch/EinsturzFehlen von Teilen	B	Schachtanbindung verpressen			50 mm		in
Lut	1203	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	0,00	3	4		BAJ Verschiebung Verbindungradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm	A2	in
Lut	1204	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	0,50				BDD Wasserspiegelklar (Sohle sichtbar)	A				0,05	A1	in
Lut	1205	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	16,70				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1206	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	17,40		1		BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A	Stützsanierung			150 mm		in
Lut	1207	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	23,30	3	2		BAB RissbildungRissin Längsrichtung	B	Longliner 2m		Boden sichtbar	1 mm	A1	in
Lut	1208	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	25,00	3	2		BAB RissbildungRissin Längsrichtung	B	mit			1 mm	B1	in
Lut	1209	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	36,60				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemeiß	E	einr. Stützen fräsen			150 mm		in
Lut	1210	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	36,60	2	1		BAH Schadhafter Anschlussum Umfang des	C	Stützsanierung		Boden sichtbar			in
Lut	1211	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	38,30				BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemeiß	E	einr. Stützen fräsen			150 mm		in
Lut	1212	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	38,30	2	1		BAH Schadhafter Anschlussum Umfang des	C	Stützsanierung		Boden sichtbar			in
Lut	1213	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	38,30	1	1		BAB RissbildungRissin Längsrichtung	B	mit			3 mm		in
Lut	1214	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	42,60	3	3		BAB RissbildungRissin Längsrichtung	B	Kurzliner 0,6m			1 mm		in
Lut	1215	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	44,40				BDD Wasserspiegelklar (Sohle sichtbar)	A				0,05	B1	in
Lut	1216	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	44,40				BAJ Verschiebung Verbindungradial	B				10 mm	B2	in
Lut	1217	12219M0180	Römerstraße	12219M0180	12219M0170	300	STZ	44,40		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	1244	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	1245	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	0,00				BCB Punktuelle Reparaturanderes grabenlos	Z			Kurzliner.I		A1	in
Lut	1246	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	0,60				BDD Wasserspiegelklar (Sohle sichtbar)	A			Kurzliner.I	0,05	A2	in
Lut	1247	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	1,10				BCB Punktuelle Reparaturanderes grabenlos	Z			Kurzliner.I		B1	in
Lut	1248	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	14,40				BCA AnschlussAbzweigAnschluss geschloss	A				150 mm		in
Lut	1249	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	14,90				BCB Punktuelle Reparaturanderes grabenlos	Z			Kurzliner.I		A3	in
Lut	1250	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	15,00				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1251	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	15,70				BCA Anschlussunbekannter AnschlussAnsch	G				150 mm		in
Lut	1252	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	15,70	2	1		BAH Schadhafter Anschlussum Umfang des	C	Stützsanierung		Boden sichtbar			in
Lut	1253	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	17,50				BCB Punktuelle Reparaturanderes grabenlos	Z			Kurzliner.I		B3	in
Lut	1254	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	25,80				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1255	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	38,50				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1256	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	39,10				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1257	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	46,80				BDD Wasserspiegelklar (Sohle sichtbar)	A				0,05	B2	in
Lut	1258	12219M0220	Römerstraße	12219M0220	12219M0210	250	STZ	46,90		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	1259	12219M0230	Römerstraße	12219M0230	12219M0220	250	STZ	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	1260	12219M0230	Römerstraße	12219M0230	12219M0220	250	STZ	1,00				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1261	12219M0230	Römerstraße	12219M0230	12219M0220	250	STZ	1,70				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1262	12219M0230	Römerstraße	12219M0230	12219M0220	250	STZ	18,40				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1263	12219M0230	Römerstraße	12219M0230	12219M0220	250	STZ	25,10				BCA AnschlussAbzweigAnschluss geschloss	A				150 mm		in
Lut	1264	12219M0230	Römerstraße	12219M0230	12219M0220	250	STZ	33,80				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1265	12219M0230	Römerstraße	12219M0230	12219M0220	250	STZ	42,20	1	1		BAC Rohrbruch/EinsturzFehlen von Teilen	B	Rohrwandsanierung		Boden sichtbar	50 mm		in
Lut	1266	12219M0230	Römerstraße	12219M0230	12219M0220	250	STZ	42,30	1	1		BAB RissbildungRissin Längsrichtung	B	mit			10 mm		in
Lut	1267	12219M0230	Römerstraße	12219M0230	12219M0220	250	STZ	44,50				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1268	12219M0230	Römerstraße	12219M0230	12219M0220	250	STZ	49,20				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1269	12219M0230	Römerstraße	12219M0230	12219M0220	250	STZ	51,60	1	1		BAC Rohrbruch/EinsturzFehlen von Teilen	B	Schachtanbindung verpressen			50 mm		in
Lut	1270	12219M0230	Römerstraße	12219M0230	12219M0220	250	STZ	51,60		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	1271	12219M0240	Römerstraße	12219M0240	12219M0230	250	STZ	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	1272	12219M0240	Römerstraße	12219M0240	12219M0230	250	STZ	2,10				BDD Wasserspiegelklar (Sohle sichtbar)	A				0,03		in
Lut	1273	12219M0240	Römerstraße	12219M0240	12219M0230	250	STZ	2,60				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1274	12219M0240	Römerstraße	12219M0240	12219M0230	250	STZ	16,10		1		BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemeiß	E	Stützsanierung		Boden sichtbar, Infiltration fließend	150 mm		in
Lut	1275	12219M0240	Römerstraße	12219M0240	12219M0230	250	STZ	19,00		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	1466	12240M0464	Trierer Strasse	12240M0464	12240M0463	600	SB	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	1467	12240M0464	Trierer Strasse	12240M0464	12240M0463	600	SB	16,50	1	1		BBF InfiltrationFließen	C	Schachtanbindung verpressen					in
Lut	1468	12240M0464	Trierer Strasse	12240M0464	12240M0463	600	SB	16,50		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	1469	12240M0465	Trierer Strasse	12240M0465	12240M0464	600	SB	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP				ganzer Schacht stark undicht		in
Lut	1470	12240M0465	Trierer Strasse	12240M0465	12240M0464	600	SB	0,00	1	1		BBF InfiltrationFließen	C	Schachtanbindung verpressen		ganzer Schacht stark undicht			in
Lut	1471	12240M0465	Trierer Strasse	12240M0465	12240M0464	600	SB	8,90		2		BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A	AL Prüfen		OB 2m AP AL	150 mm		in
Lut	1472	12240M0465	Trierer Strasse	12240M0465	12240M0464	600	SB	21,60				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1473	12240M0465	Trierer Strasse	12240M0465	12240M0464	600	SB	24,00				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1474	12240M0465	Trierer Strasse	12240M0465	12240M0464	600	SB	26,60		1		BCE EndknotenRohrende	XP				OB 2m AP AL		in
Lut	1475	12240M0466	Trierer Strasse	12240M0466	12240M0465	600	SB	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Lut	1476	12240M0466	Trierer Strasse	12240M0466	12240M0465	600	SB	3,30		2		BCA Anschlusseinfacher Anschluss - gemeiß	E	Stützsanierung			150 mm		in
Lut	1477	12240M0466	Trierer Strasse	12240M0466	12240M0465	600	SB	13,90				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1478	12240M0466	Trierer Strasse	12240M0466	12240M0465	600	SB	29,00				BCA AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Lut	1479	12240M0466	Trierer Strasse	12240M0466	12240M0465	600	SB	36,50	1	1		BAC Rohrbruch/EinsturzFehlen von Teilen	B	Schachtanbindung verpressen		starke Infiltration	20 mm		in
Lut	1480	12240M0466	Trierer Strasse	12240M0466	12240M0465	600	SB	36,50		1		BCE EndknotenRohrende	XP						in
Lut	1494	12240M0474	Trierer Strasse	12240M0474	12240M0473	600	SB	0,00				BCD AnfangsknotenRohranfang	XP						gegen
Lut	1495	12240M0474	Trierer Strasse	12240M0474	12240M0473	600	SB	36,30	1	1		BBF InfiltrationFließen	C	Schachtanbindung verpressen					gegen
Lut	1496	12240M0474	Trierer Strasse	12240M0474	12240M0473	600	SB	36,30		1		BCE EndknotenRohrende	XP						gegen