

Adresse

Beatusstraße 37, 56073 Koblenz

Angaben zur Liegenschaft

Zugang zur Dachfläche: Außenleiter an Außenfassade
Absturzsicherung: Sekurant
Seil- oder Kettensicherung: nicht vorgesehen
Zugang beim Pflegegang: Außenleiter an Fassade
Materialabtransport vom Dach: Bauaufzug
Standfläche Bauaufzug: Pflasterfläche
Solaranlage: keine

Zufahrt bis an das Gebäude und Standfläche Bauaufzug möglich

Mengenermittlung

| Nr. | 5 | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Liegenschaft | Grünflächenamt EB 67 - Neubau | Einheit |
| Dachfläche Kellerdecke | | |
| Dachfläche | 582 | m ² |
| Kiessteifen | 6 | m ² |
| Schrittplatten | | m ² |
| Gründach | 576 | m ² |
| temporäre Seilsicherung | | m |
| Sekurant | 18 | St |
| Dachablauf | | St |
| Notentwässerung | | St |
| Technische Anlage | | m ² |
| Solar in Planung | 415 | m ² |
| Solarmodulfläche | | m ² |
| Seil oder Kette temporär | | m |
| Gebäudehöhe | bis 10 m | m |
| Begrünung | Samenmischung Kraut-Sedum | |
| Schichtstärke | 10 | cm |
| Bodenbedeckung | 50% | |
| Anmerkung | Moos | |

