

Unter der Fürstenwiese

Auftrag

Auftragsname:
Auftragsnummer:
Auftragskennung:
Auftragsdatum:
Auftragsart:
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Güls inkl Bisholder

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **957900160**

Oberer Schacht 95790016

Unterer Schacht 95790091

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 9,90 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
 im geschlossenen Profil
Baujahr 1997
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 600 mm
Höhe 600 mm
Rohrlänge 10,05 m
Sohlhöhe oben 102,710 mNN
Sohlhöhe unten 101,310 mNN
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 11,01 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 957900160

Oberer Schacht 95790016

Unterer Schacht 95790091

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 9,90 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1997
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 600 mm
Höhe 600 mm
Rohrlänge 10,05 m
Sohlhöhe oben 102,710 mNN
Sohlhöhe unten 101,310 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 11,01 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 03.02.2025

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 8,40 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger DVD_441

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
140	00:00:50	0,50	AEC.-		Anfang (1): Änderung, Querschnitt, Nur Größenänderung, Höhe = 500mm, Breite = 500mm, DN stimmt nicht mit Plan
141	00:00:50	0,50	AED.PVC		Anfang (2): Änderung, Werkstoff, Polyvinylchlorid, Material stimmt nicht mit Plan überein
142	00:01:36	2,20	BCA.F.A		Pos: 2 - 3; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
143	00:02:28	8,40	BAJ.C	A	Pos: 3 - 9; Verschoebene Verbindung, im Winkel, Winkel = 0°, an Verbindung
144	00:02:30	8,40	BDC.Y		Inspektion abgebrochen, Abbruch der Inspektion, Kamera geht nicht weiter
	00:02:36	8,40	AED.PVC		Ende (2): Änderung, Werkstoff, Polyvinylchlorid, Material stimmt nicht mit Plan überein
145	00:02:38	8,40	AEC.-		Ende (1): Änderung, Querschnitt, Nur Größenänderung, Höhe = 500mm, Breite = 500mm, DN stimmt nicht mit Plan

Haltungsbericht

Haltung 957900160

Oberer Schacht 95790016

Unterer Schacht 95790091

Gegenuntersuchung 03.02.2025

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung

Inspektionslänge 1,50 m

Gesamtinsp.länge 9,90 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger DVD_441

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:06	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, Bauwerk/
196	00:00:29	1,50	BDC.Z		Inspektion abgebrochen, anderer Grund, Gegenseite nicht erreicht, Kamera geht nicht weiter

Haltungsgrafik

Haltung **957900160**

Oberer Schacht 95790016

Unterer Schacht 95790091

Insp.datum

03.02.2025

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 9,90 m
Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Material Stahlbeton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 600 / 600

Inspektion

Insp.-Länge 9,90 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_441
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung




Haltungsbildbericht

Haltung	957900160	Insp.datum	03.02.2025
Oberer Schacht	95790016	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95790091	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		


Anfang (1): Änderung, Querschnitt,
Nur Größenänderung, Höhe =
500mm, Breite = 500mm, DN stimmt
nicht mit Plan

Foto	140
Video	00:00:50
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	AEC.-
Position	
Datenträger	DVD_441



Anfang (2): Änderung, Werkstoff,
Polyvinylchlorid, Material stimmt
nicht mit Plan überein

Foto	141
Video	00:00:50
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	AED.PVC
Position	
Datenträger	DVD_441



Haltungsbildbericht

Haltung	957900160	Insp.datum	03.02.2025
Oberer Schacht	95790016	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95790091	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Pos: 2 - 3; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig, offen, Höhe
= 0mm, Breite = 0mm


Foto	142
Video	00:01:36
Entf. in Fließr.	2,20 m
Zustand	BCA.F.A
Position	2 - 3
Datenträger	DVD_441



Pos: 3 - 9; Verschobene Verbindung,
im Winkel, Winkel = 0°, an
Verbindung

Foto	143
Video	00:02:28
Entf. in Fließr.	8,40 m
Zustand	BAJ.C
Position	3 - 9
Datenträger	DVD_441

Verbindung




Haltungsbildbericht

Haltung	957900160	Insp.datum	03.02.2025
Oberer Schacht	95790016	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95790091	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		


Inspektion abgebrochen, Abbruch
der Inspektion, Kamera geht nicht
weiter

Foto	144
Video	00:02:30
Entf. in Fließr.	8,40 m
Zustand	BDC.Y
Position	
Datenträger	DVD_441



Ende (1): Änderung, Querschnitt,
Nur Größenänderung, Höhe =
500mm, Breite = 500mm, DN stimmt
nicht mit Plan

Foto	145
Video	00:02:38
Entf. in Fließr.	8,40 m
Zustand	AEC.-
Position	
Datenträger	DVD_441



Haltungsbildbericht

Haltung	957900160	Insp.datum	03.02.2025
Oberer Schacht	95790016	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95790091	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Inspektion abgebrochen, anderer Grund, Gegenseite nicht erreicht, Kamera geht nicht weiter

Foto	196
Video	00:00:29
Entf. gegen Fließr.	1,50 m
Zustand	BDC.Z
Position	
Datenträger	DVD_441

Gegenuntersuchung



Höhenprofil

Haltung 957900160

Oberer Schacht 95790016

Unterer Schacht 95790091

Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Material Stahlbeton

Kanalart- /nutzung Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 600 / 600

Haltungslänge 9,90 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung



Koordinatenliste

Haltung	957900160	Insp.Datum	
Oberer Schacht	95790016	Dimension [mm]	600 / 600
Unterer Schacht	95790091	Haltungslänge	9,90 m
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese	Insp.-Länge	
Material	Stahlbeton	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	102,68 m	32395872,650	5578121,670	
0,19 m	102,71 m	32395872,600	5578121,490	
7,82 m	102,50 m	32395873,830	5578113,960	
10,52 m	101,31 m	32395874,210	5578111,570	
11,30 m	101,18 m	32395873,960	5578110,840	