

Unter der Fürstenwiese

Auftrag

Auftragsname:
Auftragsnummer:
Auftragskennung:
Auftragsdatum:
Auftragsart:
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Güls inkl Bisholder

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **958000180**

Oberer Schacht 95800018

Unterer Schacht 95800021

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 32,40 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
 im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge 32,35 m
Sohlhöhe oben 108,800 mNN
Sohlhöhe unten 108,060 mNN
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 32,85 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 958000180

Oberer Schacht 95800018

Unterer Schacht 95800021

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 32,40 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge 32,35 m
Sohlhöhe oben 108,800 mNN
Sohlhöhe unten 108,060 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 32,85 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 23.01.2025

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 32,40 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Schweitzer
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger DVD_437

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:04	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, Rutsche
006	00:01:11	3,40	BAJ.B	A	Anfang (1): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung
007	00:02:04	4,30	BBA.B		Pos: 9 - 10; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%
008	00:03:15	8,30	BAC.C		Pos: 5 - 7; Rohrbruch/Einsturz, Einsturz, Länge = 0mm
	00:04:53	20,10	BCA.D.A		Pos: 3; Anschluss, einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:06:05	28,50	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
009	00:07:11	30,80	BAB.B.C		Pos: 4 - 8; Rissbildung, Riss, komplex, Breite = 0mm
	00:08:22	31,80	BAJ.B	A	Ende (1): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung

Haltungsbericht

Haltung 958000180

Oberer Schacht 95800018

Unterer Schacht 95800021

Inspektion 23.01.2025

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung

Inspektionslänge 32,40 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Schweitzer

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung Ja

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger DVD_437

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:08:47	32,20	BCA.G.A		Pos: 12; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
	00:08:59	32,20	BCA.G.A		Pos: 6; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
	00:09:37	32,40	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung 958000180

Oberer Schacht 95800018

Unterer Schacht 95800021

Insp.datum

23.01.2025

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 32,40 m
Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Material Steinzeug
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 250 / 250

Inspektion

Insp.-Länge 32,40 m
Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Firma / Operator Schweitzer
Datenträger DVD_437
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Haltungsbildbericht

Haltung 958000180
Oberer Schacht 95800018
Unterer Schacht 95800021
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 23.01.2025
Dimension 250 / 250
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Verschobene Verbindung, radial,
Distanz = 0mm, an Verbindung

Foto	006
Video	00:01:11
Entf. gegen Fließr.	3,40 m
Zustand	BAJ.B
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_437

Verbindung



Pos: 9 - 10; Wurzeln, einzelne, feine
Wurzeln, Querschnittsreduzierung =
0%

Foto	007
Video	00:02:04
Entf. gegen Fließr.	4,30 m
Zustand	BBA.B
Position	9 - 10
Datenträger	DVD_437




Haltungsbildbericht

Haltung 958000180
Oberer Schacht 95800018
Unterer Schacht 95800021
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 23.01.2025
Dimension 250 / 250
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Pos: 5 - 7; Rohrbruch/Einsturz,
Einsturz, Länge = 0mm

Foto	008
Video	00:03:15
Entf. gegen Fließr.	8,30 m
Zustand	BAC.C
Position	5 - 7
Datenträger	DVD_437



Pos: 4 - 8; Rissbildung, Riss,
komplex, Breite = 0mm

Foto	009
Video	00:07:11
Entf. gegen Fließr.	30,80 m
Zustand	BAB.B.C
Position	4 - 8
Datenträger	DVD_437



Höhenprofil

Haltung 958000180

Oberer Schacht 95800018

Unterer Schacht 95800021

Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Material Steinzeug

Kanalart- /nutzung Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 250 / 250

Haltungslänge 32,40 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung



Koordinatenliste

Haltung	958000180	Insp.Datum	
Oberer Schacht	95800018	Dimension [mm]	250 / 250
Unterer Schacht	95800021	Haltungslänge	32,40 m
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese	Insp.-Länge	
Material	Steinzeug	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	108,02 m	32395920,370	5578308,050	
0,51 m	108,06 m	32395919,870	5578308,120	
32,87 m	108,80 m	32395887,930	5578313,260	