

Unter der Fürstenwiese

Auftrag

Auftragsname:
Auftragsnummer:
Auftragskennung:
Auftragsdatum:
Auftragsart:
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Güls inkl Bisholder

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **958000190**

Oberer Schacht 95800019

Unterer Schacht 95800020

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 21,10 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
 im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge 20,85 m
Sohlhöhe oben 110,790 mNN
Sohlhöhe unten 109,650 mNN
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 21,35 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 958000190

Oberer Schacht 95800019

Unterer Schacht 95800020

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 21,10 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge 20,85 m
Sohlhöhe oben 110,790 mNN
Sohlhöhe unten 109,650 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 21,35 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 24.01.2025

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 21,10 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Schweitzer
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger DVD_437

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
		0,00	BCA.G.A		Pos: 6; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
	00:00:03	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
188	00:02:03	0,50	BAJ.B	A	Anfang (1): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung
193	00:05:51	0,50	BAF.C.E		Anfang (2): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
189	00:03:08	7,50	BAC.B		Pos: 11 - 2; Rohrbruch/Einsturz, Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
190	00:03:39	7,60	BAB.B.B		Pos: 2 - 6; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 0mm
191	00:03:57	7,60	BBC.C		Pos: 5 - 7; Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, Nennweitenreduzierung = 0%
192	00:05:26	15,50	BBA.B	A	Pos: 4 - 9; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung

Haltungsbericht

Haltung 958000190

Oberer Schacht 95800019

Unterer Schacht 95800020

Inspektion 24.01.2025

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 21,10 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Schweitzer

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung Ja

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger DVD_437

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
194	00:06:31	18,70	BBA.B	A	Pos: 5 - 8; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
	00:07:05	20,50	BAF.C.E		Ende (2): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	00:07:11	20,60	BAJ.B	A	Ende (1): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung
195	00:07:57	21,10	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, Absturz/ Steigeisen verrostet/ Zulauf Absetzgrube mit Gitter

Haltungsgrafik

Haltung **958000190**

Oberer Schacht 95800019

Unterer Schacht 95800020

Insp.datum

24.01.2025

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 21,10 m
Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Material Stahlbeton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 300 / 300

Inspektion

Insp.-Länge 21,10 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Schweitzer
Datenträger DVD_437
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Haltungsbildbericht

Haltung 958000190
Oberer Schacht 95800019
Unterer Schacht 95800020
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 24.01.2025
Dimension 300 / 300
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Verschobene Verbindung, radial,
Distanz = 0mm, an Verbindung

Foto	188
Video	00:02:03
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	BAJ.B
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_437

Verbindung



Anfang (2): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
sichtbar, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	193
Video	00:05:51
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	BAF.C.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_437



Haltungsbildbericht

Haltung	958000190	Insp.datum	24.01.2025
Oberer Schacht	95800019	Dimension	300 / 300
Unterer Schacht	95800020	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Pos: 11 - 2; Rohrbruch/Einsturz,
Fehlen von Teilen, Länge = 0mm

Foto	189
Video	00:03:08
Entf. in Fließr.	7,50 m
Zustand	BAC.B
Position	11 - 2
Datenträger	DVD_437



Pos: 2 - 6; Rissbildung, Riss, am
Rohrumfang, Breite = 0mm

Foto	190
Video	00:03:39
Entf. in Fließr.	7,60 m
Zustand	BAB.B.B
Position	2 - 6
Datenträger	DVD_437



Haltungsbildbericht

Haltung 958000190
Oberer Schacht 95800019
Unterer Schacht 95800020
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 24.01.2025
Dimension 300 / 300
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 5 - 7; Ablagerungen, hartes
oder verdichtetes Material,
Nennweitenreduzierung = 0%

Foto	191
Video	00:03:57
Entf. in Fließr.	7,60 m
Zustand	BBC.C
Position	5 - 7
Datenträger	DVD_437



Pos: 4 - 9; Wurzeln, einzelne, feine
Wurzeln, Querschnittsreduzierung =
0%, an Verbindung

Foto	192
Video	00:05:26
Entf. in Fließr.	15,50 m
Zustand	BBA.B
Position	4 - 9
Datenträger	DVD_437

Verbindung



Haltungsbildbericht

Haltung	958000190	Insp.datum	24.01.2025
Oberer Schacht	95800019	Dimension	300 / 300
Unterer Schacht	95800020	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Pos: 5 - 8; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung

Foto	194
Video	00:06:31
Entf. in Fließr.	18,70 m
Zustand	BBA.B
Position	5 - 8
Datenträger	DVD_437

Verbindung



Endknoten, Rohrende, Absturz/
Steigeisen verrostet/ Zulauf
Absetzgrube mit Gitter

Foto	195
Video	00:07:57
Entf. in Fließr.	21,10 m
Zustand	BCE.XP
Position	
Datenträger	DVD_437



Höhenprofil

Haltung 958000190

Oberer Schacht 95800019

Unterer Schacht 95800020

Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Material Stahlbeton

Kanalart- /nutzung Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 300 / 300

Haltungslänge 21,10 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung



Koordinatenliste

Haltung	958000190	Insp.Datum	
Oberer Schacht	95800019	Dimension [mm]	300 / 300
Unterer Schacht	95800020	Haltungslänge	21,10 m
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese	Insp.-Länge	
Material	Stahlbeton	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	110,79 m	32395912,230	5578338,870	
20,88 m	109,65 m	32395916,540	5578318,470	
22,25 m	108,38 m	32395916,650	5578317,980	