

Unter der Fürstenwiese

Auftrag

Auftragsname:
Auftragsnummer:
Auftragskennung:
Auftragsdatum:
Auftragsart:
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Güls inkl Bisholder

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **958000200**

Oberer Schacht 95800020

Unterer Schacht 95800021

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 10,00 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
 im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 600 mm
Höhe 600 mm
Rohrlänge 10,61 m
Sohlhöhe oben 108,380 mNN
Sohlhöhe unten 108,020 mNN
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 10,40 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 958000200

Oberer Schacht 95800020

Unterer Schacht 95800021

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 10,00 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 600 mm
Höhe 600 mm
Rohrlänge 10,61 m
Sohlhöhe oben 108,380 mNN
Sohlhöhe unten 108,020 mNN
Aussendurchm. SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 10,40 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 23.01.2025

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 10,00 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Schweitzer
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger DVD_437


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:13	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
002	00:02:36	0,50	BAF.C.E		Anfang (2): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
001	00:02:28	1,60	BAJ.B	A	Anfang (1): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung
003	00:04:05	2,30	BAI.A.D	A	Pos: 5 - 7; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, gebrochen, an Verbindung
004	00:05:04	3,40	BAI.A.A	A	Anfang (3): Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung
005	00:07:25	10,00	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, Absturz

Haltungsgrafik

Haltung	958000200	Insp.datum	23.01.2025
Oberer Schacht	95800020	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Unterer Schacht	95800021		

Stammdaten		Inspektion	
Haltungslänge	10,00 m	Insp.-Länge	10,00 m
Ortsteil	Güls	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Straße	Unter der Fürstenwiese	Firma / Operator	Schweitzer
Material	Stahlbeton	Datenträger	DVD_437
Profilart	Kreisprofil	Kommentar	
Dimension [mm]	600 / 600		

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Haltungsbildbericht

Haltung	958000200	Insp.datum	23.01.2025
Oberer Schacht	95800020	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95800021	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Anfang (2): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
sichtbar, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	002
Video	00:02:36
Entf. gegen Fließr.	0,50 m
Zustand	BAF.C.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_437



Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Verschobene Verbindung, radial,
Distanz = 0mm, an Verbindung

Foto	001
Video	00:02:28
Entf. gegen Fließr.	1,60 m
Zustand	BAJ.B
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_437

Verbindung



Haltungsbildbericht

Haltung 958000200
Oberer Schacht 95800020
Unterer Schacht 95800021
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese


Insp.datum 23.01.2025
Dimension 600 / 600
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 5 - 7; Einragendes
Dichtungsmaterial, Dichtring,
gebrochen, an Verbindung

Foto 003

Video 00:04:05
Entf. gegen Fließr. 2,30 m
Zustand BAI.A.D
Position 5 - 7
Datenträger DVD_437

Verbindung



Anfang (3): Pos: 12 - 12;
Einragendes Dichtungsmaterial,
Dichtring, sichtbar verschoben, an
Verbindung

Foto 004

Video 00:05:04
Entf. gegen Fließr. 3,40 m
Zustand BAI.A.A
Position 12 - 12
Datenträger DVD_437

Verbindung




Haltungsbildbericht

Haltung	958000200	Insp.datum	23.01.2025
Oberer Schacht	95800020	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95800021	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Endknoten, Rohrende, Absturz

Foto	005
Video	00:07:25
Entf. gegen Fließr.	10,00 m
Zustand	BCE.XP
Position	
Datenträger	DVD_437



Höhenprofil

Haltung 958000200

Oberer Schacht 95800020

Unterer Schacht 95800021

Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Material Stahlbeton

Kanalart- /nutzung Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 600 / 600

Haltungslänge 10,00 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung



Koordinatenliste

Haltung	958000200	Insp.Datum	
Oberer Schacht	95800020	Dimension [mm]	600 / 600
Unterer Schacht	95800021	Haltungslänge	10,00 m
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese	Insp.-Länge	
Material	Stahlbeton	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	108,02 m	32395920,370	5578308,050	
10,61 m	108,38 m	32395916,650	5578317,980	