

Unter der Fürstenwiese

Auftrag

Auftragsname:
Auftragsnummer:
Auftragskennung:
Auftragsdatum:
Auftragsart:
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Güls inkl Bisholder

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **958000250**

Oberer Schacht 95800025

Unterer Schacht 95800026

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 29,80 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
 im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge 30,38 m
Sohlhöhe oben 107,510 mNN
Sohlhöhe unten 106,850 mNN
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 29,70 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 958000250

Oberer Schacht 95800025

Unterer Schacht 95800026

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 29,80 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge 30,38 m
Sohlhöhe oben 107,510 mNN
Sohlhöhe unten 106,850 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 29,70 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 28.01.2025

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 29,80 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Schweitzer
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger DVD_438

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, Absturz
036	00:00:22	0,50	BCB.Z		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Punktuelle Reparatur, Inliner
037	00:02:18	3,70	BAK.Z		Pos: 10 - 2; Schadhafte Innenauskleidung, anderer Schaden, Randablösung der Auskleidung, Querschnittsreduzierung = 0%
	00:02:28	3,70	BCB.Z		Ende (1): Pos: 12 - 12; Punktuelle Reparatur, Inliner
038	00:03:12	4,20	BAJ.B	A	Anfang (2): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung
039	00:04:00	6,60	BDD.A		Anfang (3): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%
040	00:05:30	11,10	BAI.A.D	A	Pos: 12 - 3; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, gebrochen, an Verbindung
	00:05:48	11,30	BDD.A		Ende (3): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%
	00:05:59	11,30	BCA.A.A		Pos: 3; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm

Haltungsbericht

Haltung 958000250

Oberer Schacht 95800025

Unterer Schacht 95800026

Inspektion 28.01.2025

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung

Inspektionslänge 29,80 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Schweitzer

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung Ja

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger DVD_438

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:06:41	12,10	BCA.E.A		Pos: 12; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:08:04	18,20	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
041	00:10:19	28,50	BAB.A.A	A	Pos: 11 - 1; Rissbildung, Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, Breite = 0mm, an Verbindung
	00:10:40	29,10	BAJ.B	A	Ende (2): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung
	00:11:30	29,70	BCA.G.A		Pos: 3; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
	00:11:58	29,80	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung 958000250

Oberer Schacht 95800025

Unterer Schacht 95800026

Insp.datum

28.01.2025

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 29,80 m
Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Material Steinzeug
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 250 / 250

Inspektion

Insp.-Länge 29,80 m
Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Firma / Operator Schweitzer
Datenträger DVD_438
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Haltungsbildbericht

Haltung	958000250	Insp.datum	28.01.2025
Oberer Schacht	95800025	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	95800026	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Anfang (1): Pos: 12 - 12; Punktuelle Reparatur, Inliner

Foto	036
Video	00:00:22
Entf. gegen Fließr.	0,50 m
Zustand	BCB.Z
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_438


(A) Anfang (1): Pos: 12 - 12; Punktuelle Reparatur, Inliner



Pos: 10 - 2; Schadhafte Innenauskleidung, anderer Schaden, Randablösung der Auskleidung, Querschnittsreduzierung = 0%

Foto	037
Video	00:02:18
Entf. gegen Fließr.	3,70 m
Zustand	BAK.Z
Position	10 - 2
Datenträger	DVD_438

Pos: 10 - 2; Schadhafte Innenauskleidung, anderer Schaden, Randablösung der Auskleidung, Querschnittsreduzierung = 0%



Haltungsbildbericht

Haltung **958000250**
Oberer Schacht 95800025
Unterer Schacht 95800026
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 28.01.2025
Dimension 250 / 250
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (2): Pos: 12 - 12;
Verschobene Verbindung, radial,
Distanz = 0mm, an Verbindung

Foto	038
Video	00:03:12
Entf. gegen Fließr.	4,20 m
Zustand	BAJ.B
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_438

Verbindung



Anfang (3): Wasserspiegel, klar
(Sohle sichtbar), Höhe = 0%

Foto	039
Video	00:04:00
Entf. gegen Fließr.	6,60 m
Zustand	BDD.A
Position	
Datenträger	DVD_438



Haltungsbildbericht

Haltung	958000250	Insp.datum	28.01.2025
Oberer Schacht	95800025	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	95800026	Kanalart	Regenwassersystem, Freisiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Pos: 12 - 3; Einragendes
Dichtungsmaterial, Dichtring,
gebrochen, an Verbindung

Foto	040
Video	00:05:30
Entf. gegen Fließr.	11,10 m
Zustand	BAI.A.D
Position	12 - 3
Datenträger	DVD_438

Verbindung



Pos: 11 - 1; Rissbildung,
Oberflächenriss (Haarriss), in
Längsrichtung, Breite = 0mm, an
Verbindung

Foto	041
Video	00:10:19
Entf. gegen Fließr.	28,50 m
Zustand	BAB.A.A
Position	11 - 1
Datenträger	DVD_438

Verbindung



Höhenprofil

Haltung 958000250

Oberer Schacht 95800025

Unterer Schacht 95800026

Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Material Steinzeug

Kanalart- /nutzung Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 250 / 250

Haltungslänge 29,80 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung



Koordinatenliste

Haltung	958000250	Insp.Datum	
Oberer Schacht	95800025	Dimension [mm]	250 / 250
Unterer Schacht	95800026	Haltungslänge	29,80 m
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese	Insp.-Länge	
Material	Steinzeug	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	106,65 m	32395911,370	5578276,050	
30,38 m	107,51 m	32395881,000	5578275,910	