



# Unter der Fürstenwiese

## Auftrag

Auftragsname:  
Auftragsnummer:  
Auftragskennung:  
Auftragsdatum:  
Auftragsart:  
Inspektionsort:  
Inspektionszweck:  
Auftragnehmer:

## Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890  
Objektnummer: 9876  
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER\_KAS  
Liegenschaftsstraße:  
Liegenschafts-PLZ:  
Liegenschaftsort:  
Liegenschaftsnutzung:

## Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch  
Dienststelle Verwaltung:  
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle  
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover  
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle  
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204  
Zuständigkeitsbereich: BAU\_21  
Aktenzeichen: G35  
Abwasserbeseitigungspflicht:  
Wasserbehörde:  
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:  
Kommentar: Güls inkl Bisholder

## Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):  
Koordinatensystem (Lage):

# Haltungs-Stammdaten

**Haltung** 958000260

**Oberer Schacht** 95800026

**Unterer Schacht** 95800027

## Stammdaten allgemein

**Haltungslänge** 18,80 m  
**Kanalart** Regenwassersystem, Freispiegelabfluss  
im geschlossenen Profil  
**Baujahr** 1964  
**Material** Stahlbeton  
**Auskleidung**  
**Status** vorhanden (in Betrieb)  
**Kommentar** 13 Herr Schulz

## Geometrie

**Profilart** Kreisprofil  
**Breite** 600 mm  
**Höhe** 600 mm  
**Rohrlänge** 19,28 m  
**Sohlhöhe oben** 106,650 mNN  
**Sohlhöhe unten** 106,250 mNN  
**Aussendurchm.**  
**SDR**

## Sonstiges

**Alte Objektbez.**  
**DMP-Länge** 19,28 m  
**Funktion**  
**Druckverfahren**  
**Nennndruck**  
**Eigentum**

## Lage

**Ortsteil** Güls  
**Straße** Unter der Fürstenwiese  
**Strang**  
**Überschwem.geb.**  
**Lage Oberfläche**  
**Kommentar**

## Umweltparameter

**Abw.art Medium** keine Angaben  
**AbwasserartWGS**  
**Grundw.abstand**  
**Wasserschutz** außerhalb einer Wasserschutzzone  
**Bodenart**

## Sanierung

**Innenschutz**  
**Art Auskleidung**  
**Mat. Auskleidung** Nichtidentifizierter Werkstoff

# Haltungsbericht

**Haltung** 958000260

**Oberer Schacht** 95800026

**Unterer Schacht** 95800027

## Stammdaten allgemein

**Haltungslänge** 18,80 m  
**Kanalart** Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil  
**Baujahr** 1964  
**Material** Stahlbeton  
**Auskleidung**  
**Status** vorhanden (in Betrieb)  
**Kommentar** 13 Herr Schulz

## Lage

**Ortsteil** Güls  
**Straße** Unter der Fürstenwiese  
**Strang**  
**Überschwem.geb.**  
**Lage Oberfläche**  
**Kommentar**

## Geometrie

**Profilart** Kreisprofil  
**Breite** 600 mm  
**Höhe** 600 mm  
**Rohrlänge** 19,28 m  
**Sohlhöhe oben** 106,650 mNN  
**Sohlhöhe unten** 106,250 mNN  
**Aussendurchm.**  
**SDR**

## Umweltparameter

**Abw.art Medium** keine Angaben  
**AbwasserartWGS**  
**Grundw.abstand**  
**Wasserschutz** außerhalb einer Wasserschutzzone  
**Bodenart**

## Sonstiges

**Alte Objektbez.**  
**DMP-Länge** 19,28 m  
**Funktion**  
**Druckverfahren**  
**Nenndruck**  
**Eigentum**

## Sanierung

**Innenschutz**  
**Art Auskleidung**  
**Mat. Auskleidung** Nichtidentifizierter Werkstoff

## Inspektion 28.01.2025

**Insp.-Richtung** In Fließrichtung  
**Inspektionslänge** 18,80 m  
**Bezugspunkt Entf.** Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung  
**Inspektionsart** selbstfahrende Kamera  
**Insp.-Verfahren** TV-Untersuchung  
**Bemerkung**

**Inspekteur** Schweitzer  
**Wetter** kein Niederschlag  
**Temperatur**  
**Reinigung** Ja  
**Wasserhaltung** keine Maßnahme getroffen  
**Datenträger** DVD\_438

| Foto | Video    | Entf./m | Zustand | V | Beschreibung                                                                                                |
|------|----------|---------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:04 | 0,00    | BCD.XP  |   | Anfangsknoten, Rohranfang, Absturz                                                                          |
|      | 00:00:09 | 0,00    | BCA.G.A |   | Pos: 3; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht                       |
| 046  | 00:00:27 | 0,50    | BAF.C.E |   | Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar |
| 047  | 00:01:45 | 2,40    | BAI.A.A | A | Anfang (2): Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung      |
|      | 00:03:52 | 17,30   | BAI.A.A | A | Ende (2): Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung        |
| 048  | 00:03:57 | 17,30   | BAB.B.C | A | Pos: 5 - 10; Rissbildung, Riss, komplex, Breite = 0mm, an Verbindung                                        |
|      | 00:05:14 | 18,30   | BAF.C.E |   | Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar   |
|      | 00:05:53 | 18,80   | BCE.XP  |   | Endknoten, Rohrende                                                                                         |

# Haltungsgrafik

**Haltung** **958000260**

**Oberer Schacht** 95800026

**Unterer Schacht** 95800027

**Insp.datum**

28.01.2025

**Kanalart**

Regenwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil


## Stammdaten

**Haltungslänge** 18,80 m  
**Ortsteil** Güls  
**Straße** Unter der Fürstenwiese  
**Material** Stahlbeton  
**Profilart** Kreisprofil  
**Dimension [mm]** 600 / 600

## Inspektion

**Insp.-Länge** 18,80 m  
**Insp.-Richtung** In Fließrichtung  
**Firma / Operator** Schweitzer  
**Datenträger** DVD\_438  
**Kommentar**

**Darstellungsrichtung:** In Untersuchungsrichtung



# Haltungsbildbericht

|                        |                               |                   |                                                                     |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haltung</b>         | <b>958000260</b>              | <b>Insp.datum</b> | 28.01.2025                                                          |
| <b>Oberer Schacht</b>  | 95800026                      | <b>Dimension</b>  | 600 / 600                                                           |
| <b>Unterer Schacht</b> | 95800027                      | <b>Kanalart</b>   | Regenwassersystem,<br>Freispiegelabfluss im<br>geschlossenen Profil |
| <b>Ortsteil/Straße</b> | Güls / Unter der Fürstenwiese |                   |                                                                     |

Anfang (1): Pos: 12 - 12;  
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe  
sichtbar, Ursache nicht eindeutig  
feststellbar

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Foto</b>             | <b>046</b> |
| <b>Video</b>            | 00:00:27   |
| <b>Entf. in Fließr.</b> | 0,50 m     |
| <b>Zustand</b>          | BAF.C.E    |
| <b>Position</b>         | 12 - 12    |
| <b>Datenträger</b>      | DVD_438    |



Anfang (2): Pos: 12 - 12;  
Einragendes Dichtungsmaterial,  
Dichtring, sichtbar verschoben, an  
Verbindung

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Foto</b>             | <b>047</b> |
| <b>Video</b>            | 00:01:45   |
| <b>Entf. in Fließr.</b> | 2,40 m     |
| <b>Zustand</b>          | BAI.A.A    |
| <b>Position</b>         | 12 - 12    |
| <b>Datenträger</b>      | DVD_438    |

Verbindung



# Haltungsbildbericht

|                        |                               |                   |                                                                     |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haltung</b>         | <b>958000260</b>              | <b>Insp.datum</b> | 28.01.2025                                                          |
| <b>Oberer Schacht</b>  | 95800026                      | <b>Dimension</b>  | 600 / 600                                                           |
| <b>Unterer Schacht</b> | 95800027                      | <b>Kanalart</b>   | Regenwassersystem,<br>Freispiegelabfluss im<br>geschlossenen Profil |
| <b>Ortsteil/Straße</b> | Güls / Unter der Fürstenwiese |                   |                                                                     |

Pos: 5 - 10; Rissbildung, Riss,  
komplex, Breite = 0mm, an  
Verbindung

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Foto</b>             | <b>048</b> |
| <b>Video</b>            | 00:03:57   |
| <b>Entf. in Fließr.</b> | 17,30 m    |
| <b>Zustand</b>          | BAB.B.C    |
| <b>Position</b>         | 5 - 10     |
| <b>Datenträger</b>      | DVD_438    |

Verbindung



# Höhenprofil

**Haltung** 958000260

**Oberer Schacht** 95800026

**Unterer Schacht** 95800027

**Ortsteil/Straße** Güls / Unter der Fürstenwiese

**Material** Stahlbeton

**Kanalart- /nutzung** Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


**Insp.Datum**

**Dimension [mm]** 600 / 600

**Haltungslänge** 18,80 m

**Insp.-Länge**

**Insp.-Richtung**



# Koordinatenliste

|                           |                                                               |                       |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>Haltung</b>            | <b>958000260</b>                                              | <b>Insp.Datum</b>     |           |
| <b>Oberer Schacht</b>     | 95800026                                                      | <b>Dimension [mm]</b> | 600 / 600 |
| <b>Unterer Schacht</b>    | 95800027                                                      | <b>Haltungslänge</b>  | 18,80 m   |
| <b>Ortsteil/Straße</b>    | Güls / Unter der Fürstenwiese                                 | <b>Insp.-Länge</b>    |           |
| <b>Material</b>           | Stahlbeton                                                    | <b>Insp.-Richtung</b> |           |
| <b>Kanalart- /nutzung</b> | Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil |                       |           |

| <b>Koordinaten</b> |          |              |              | Entfernungen in Inspektionsrichtung |
|--------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Entfernung         | Höhe     | X-Koordinate | Y-Koordinate |                                     |
| 0,00 m             | 106,65 m | 32395911,370 | 5578276,050  |                                     |
| 19,29 m            | 106,25 m | 32395903,490 | 5578258,450  |                                     |