

Unter der Fürstenwiese

Auftrag

Auftragsname:
Auftragsnummer:
Auftragskennung:
Auftragsdatum:
Auftragsart:
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Güls inkl Bisholder

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **958000300**

Oberer Schacht 95800030

Unterer Schacht 95800031

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 24,90 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
 im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge 24,36 m
Sohlhöhe oben 106,570 mNN
Sohlhöhe unten 106,160 mNN
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 24,86 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 958000300

Oberer Schacht 95800030

Unterer Schacht 95800031

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 24,90 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge 24,36 m
Sohlhöhe oben 106,570 mNN
Sohlhöhe unten 106,160 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 24,86 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 03.02.2025

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 24,90 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger DVD_441

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, Absturz
	00:00:07	0,00	BCA.G.A		Pos: 4 - 5; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
101	00:03:13	0,50	BAJ.B	A	Anfang (3): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung
098	00:00:25	2,00	BDD.A		Anfang (1): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%
	00:01:02	4,90	BDD.A		Ende (1): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%
099	00:01:17	4,90	BBA.B		Pos: 4; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%
100	00:02:16	11,00	BDD.A		Anfang (2): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%
	00:02:58	13,40	BDD.A		Ende (2): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 0%
	00:03:33	14,20	BCA.A.A		Pos: 2; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm

Haltungsbericht

Haltung 958000300

Oberer Schacht 95800030

Unterer Schacht 95800031

Inspektion 03.02.2025

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung

Inspektionslänge 24,90 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger DVD_441

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
102	00:05:25	23,00	BCA.A.A		Pos: 9 - 10; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Muffenversatz im Anschlußrohr
103	00:06:06	24,30	BAB.B.B		Pos: 8 - 4; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 0mm
	00:07:02	24,40	BAJ.B	A	Ende (3): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung
	00:07:35	24,90	BCA.G.A		Pos: 10; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
	00:07:40	24,90	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung 958000300

Oberer Schacht 95800030

Unterer Schacht 95800031

Insp.datum

03.02.2025

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 24,90 m
Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Material Steinzeug
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 250 / 250

Inspektion

Insp.-Länge 24,90 m
Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_441
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Haltungsbildbericht


Haltung 958000300
Oberer Schacht 95800030
Unterer Schacht 95800031
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 03.02.2025
Dimension 250 / 250
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (3): Pos: 12 - 12;
Verschobene Verbindung, radial,
Distanz = 0mm, an Verbindung

Foto	101
Video	00:03:13
Entf. gegen Fließr.	0,50 m
Zustand	BAJ.B
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441

Verbindung



Anfang (1): Wasserspiegel, klar
(Sohle sichtbar), Höhe = 0%

Foto	098
Video	00:00:25
Entf. gegen Fließr.	2,00 m
Zustand	BDD.A
Position	
Datenträger	DVD_441



Haltungsbildbericht


Haltung 958000300
Oberer Schacht 95800030
Unterer Schacht 95800031
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 03.02.2025
Dimension 250 / 250
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 4; Wurzeln, einzelne, feine
Wurzeln, Querschnittsreduzierung =
0%

Foto 099


Video 00:01:17
Entf. gegen Fließr. 4,90 m
Zustand BBA.B
Position 4
Datenträger DVD_441



Anfang (2): Wasserspiegel, klar
(Sohle sichtbar), Höhe = 0%

Foto 100

Video 00:02:16
Entf. gegen Fließr. 11,00 m
Zustand BDD.A
Position
Datenträger DVD_441




Haltungsbildbericht

Haltung 958000300
Oberer Schacht 95800030
Unterer Schacht 95800031
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 03.02.2025
Dimension 250 / 250
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Pos: 9 - 10; Anschluss, Abzweig,
offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm,
Muffenversatz im Anschlußrohr

Foto	102
Video	00:05:25
Entf. gegen Fließr.	23,00 m
Zustand	BCA.A.A
Position	9 - 10
Datenträger	DVD_441



Pos: 8 - 4; Rissbildung, Riss, am
Rohrumfang, Breite = 0mm

Foto	103
Video	00:06:06
Entf. gegen Fließr.	24,30 m
Zustand	BAB.B.B
Position	8 - 4
Datenträger	DVD_441



Höhenprofil

Haltung 958000300

Oberer Schacht 95800030

Unterer Schacht 95800031

Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Material Steinzeug

Kanalart- /nutzung Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 250 / 250

Haltungslänge 24,90 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung



Koordinatenliste

Haltung	958000300	Insp.Datum	
Oberer Schacht	95800030	Dimension [mm]	250 / 250
Unterer Schacht	95800031	Haltungslänge	24,90 m
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese	Insp.-Länge	
Material	Steinzeug	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	105,45 m	32395900,540	5578238,060	
0,87 m	106,16 m	32395900,040	5578238,090	
25,23 m	106,57 m	32395875,730	5578239,610	