

Anschlussleitungsgrafiken VG Ulmen - OL Alflen, Kirchstraße

Anschlussleitung: 02163M0060NN05		Insp.-Datum: 19.03.2026	
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Alflen	Firma:	
Nummer:	02	Inspekteur:	C. Schmuck
Straße:	Kirchstrasse	Videodaten	
Ort:	Alflen	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	001
Zulaufknoten:	02163M0060NN05	Inspektion	
Ablaufknoten:	02163M0060	Richtung & Länge:	U: 5,00 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	100/100 mm	Kamerasystem:	Satellitenkamera
Länge:	5,50 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	0/2 (DWA M 149-3)

Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
BDC Y Y		5,00			Inspektion endet vor dem Endknoten Abbruch der Inspektion
BAI A D	2	4,60	12		Einragendes Dichtungsmaterial Dichttring
BBA B	2	4,60	1203	10	einragend und gebrochen Wurzeln einzelne feine Wurzeln
BAJ C	0	1,80	10	15	Verschobene Verbindung im Winkel
BCD XP		0,00			Anfangsknoten Rohranfang