

Anschlussleitungsgrafiken VG Ulmen - OL Alflen, Kirchstraße

Anschlussleitung: 02229M0090GA08		Insp.-Datum: 19.03.2026	
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Alflen	Firma:	
Nummer:	02	Inspekteur:	C. Schmuck
Straße:	Kirchstrasse	Videodaten	
Ort:	Alflen	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	001
Zulaufknoten:	02229M0090GA08	Inspektion	
Ablaufknoten:	02229M0090AP08	Richtung & Länge:	U: 1,00 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	150/150 mm	Kamerasystem:	Satellitenkamera
Länge:	1,00 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	6/1 (DWA M 149-3)

	Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
02229M0090GA08						
	BDC Y A		1,00			Inspektion endet vor dem Endknoten Abbruch der Inspektion Inspektionsziel vor Erreichen des Endknotens erreicht
	AEC A		0,90	100		Veränderte Grundlageninformation - Form des Rohrleitungsquerschnittes - Höhe/Breite des Querschnittes in mm kreisförmig
	AED PVC		0,70			Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff Polyvinylchlorid
	BCA A B		0,60	03	150	Anschluss Abzweig Anschluss geschlossen
	BAJ C	1	0,30	06	10	Verschobene Verbindung im Winkel
	BCD XP		0,00			Anfangsknoten Rohr Anfang
02229M0090AP08						