

| Anschlussleitung: 02999M0210HR05 |                   | Insp.-Datum: 19.03.2026  |                           |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liegenschaft</b>              |                   | <b>Ausführende Firma</b> |                           |
| Bezeichnung:                     | Alflen            | Firma:                   |                           |
| Nummer:                          | 02                | Inspekteur:              | C. Schmuck                |
| Straße:                          | Raiffeisenstrasse | <b>Videodaten</b>        |                           |
| Ort:                             | Alflen            | Speichermedium:          | sonst. Wechseldatenträger |
| <b>Bautechnik</b>                |                   | Bezeichnung:             | 001                       |
| Zulaufknoten:                    | 02999M0210HR05    | <b>Inspektion</b>        |                           |
| Ablaufknoten:                    | 02999M0210        | Richtung & Länge:        | U: 10,00 m                |
| Profilart:                       | Kreisprofil       | Inspektionsart:          | TV-Untersuchung           |
| Profilhöhe/-breite:              | 150/150 mm        | Kamerasystem:            | Satellitenkamera          |
| Länge:                           | 11,00 m           | Wetterverhältnisse:      | kein Niederschlag         |
| Material:                        | Steinzeug         | Temperatur:              |                           |
| Innenschutz:                     |                   | Stationierung ab:        | Rohranschlusspunkt        |
| Kanalart:                        | KM                | <b>Bewertung</b>         |                           |
|                                  |                   | Klasse auto/man:         | 2/2 (DWA M 149-3)         |

