


Anschlussleitung: 03116M0170GA01		Insp.-Datum: 12.12.2025	
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:		Firma:	
Nummer:		Inspekteur:	
Straße:		H.Merres	
Ort:		Videodaten	
Bautechnik		Speichermedium:	
Zulaufknoten:		sonst. Wechseldatenträger	
Ablaufknoten:		Bezeichnung:	
Profilart:		Inspektion	
Profilhöhe/-breite:		Richtung & Länge:	
Länge:		U: 7,70 m	
Material:		Inspektionsart:	
Innenschutz:		TV-Untersuchung	
Kanalart:		Kamerasystem:	
KM		Satellitenkamera	
		Wetterverhältnisse:	
		kein Niederschlag	
		Temperatur:	
		Stationierung ab:	
		Rohranschlusspunkt	
		Bewertung	
		Klasse auto/man:	
		6/1 (DWA M 149-3)	



03116M0170AP01