

Anschlussleitungsgrafiken VG Ulmen - Schmitt Kirchstraße

Anschlussleitung: 14163M0070GA04		Insp.-Datum: 15.05.2025	
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:		Firma:	
Nummer:		Inspekteur:	
Straße:		D. Ermantraut	
Ort:		Videodaten	
Bautechnik		Speichermedium:	
Zulaufknoten:		sonst. Wechseldatenträger	
Ablaufknoten:		Bezeichnung:	
Profilart:		001	
Profilhöhe/-breite:		Inspektion	
Länge:		Richtung & Länge:	
Material:		U: 6,10 m	
Innenschutz:		Inspektionsart:	
Kanalart:		TV-Untersuchung	
		Kamerasystem:	
		Satellitenkamera	
		Wetterverhältnisse:	
		kein Niederschlag	
		Temperatur:	
		Stationierung ab:	
		Rohranschlusspunkt	
		Bewertung	
		Klasse auto/man:	
		1/1 (DWA M 149-3)	

	Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
14163M0070GA04						
	BDC Y B		6,10			Inspektion endet vor dem Endknoten Abbruch der Inspektion Auftraggeber verzichtet auf weitere Inspektion Anm.: geortet/markiert/Hausnr. 15 Kirche/Tiefe ca. 0,80 m
	BDB		6,10	1212	20	Verschiebende Verbindung in Längsrichtung Oberflächenschäden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) mechanisch
	BAJ A	3	6,10	1212		
	BAF B A	3	6,10	1212		
	BAJ C	3	5,30	5		Verschiebende Verbindung im Winkel
	BAO	1	4,20	08		Boden sichtbar Oberflächenschäden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) mechanische Beschädigung
	BAF B A	2	4,20	08		
	BBC B	3	2,80	08	5	Ablagerungen grobes Material Verschiebende Verbindung radial
	BAJ B	1	2,80	08	20	
	BAJ C	3	1,80	03	5	Verschiebende Verbindung im Winkel
	BAJ B	3	0,70	11	10	Verschiebende Verbindung radial
	BCD XP		0,00			Anfangsknoten Rohranfang
14163M0070						