

Anschlussleitungsgrafiken VG Ulmen - Ulmen Nord K001

Anschlussleitung: 15062M0190GA03		Insp.-Datum: 04.10.2024	
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Ulmen-Nord	Firma:	
Nummer:	07135083	Inspekteur:	W.Kudin
Straße:	Bahnhofstraße	Videodaten	
Ort:	Ulmen	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	001
Zulaufknoten:	15062M0190GA03	Inspektion	
Ablaufknoten:	15062M0190AP03	Richtung & Länge:	U: 3,50 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	150/150 mm	Kamerasystem:	Satellitenkamera
Länge:	3,84 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	6/2 (DWA M 149-3)

	Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
15062M0190GA03						
	BDC Y B		3,50			Inspektion endet vor dem Endknoten Abbruch der Inspektion Auftraggeber verzichtet auf weitere Inspektion
	BCC A Y		3,10	09	45	Krümmung der Leitung nach links
	AED PVC		3,00			Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff Polyvinylchlorid
	BDB	2	2,10			Anm.: Ortung & Markierung, T. ca. =1,40m
	BAJ C	2	2,00	03	15	Verschobene Verbindung im Winkel
	BAJ B	2	2,00	09	10	Verschobene Verbindung radial
	BCC Y B		1,80	06	45	Krümmung der Leitung nach unten
	BAJ B	2	0,60	06	10	Verschobene Verbindung radial
	BCD XP		0,00			Anfangsknoten Rohranfang
15062M0190AP03						