

Anschlussleitungsgrafiken VG Ulmen - Ulmen Nord K001

| Anschlussleitung: 15125M0020GA02 |                     | Insp.-Datum: 01.10.2024  |                           |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liegenschaft</b>              |                     | <b>Ausführende Firma</b> |                           |
| Bezeichnung:                     | Ulmen-Nord          | Firma:                   |                           |
| Nummer:                          | 07135083            | Inspekteur:              | W.Kudin                   |
| Straße:                          | Höchstberger Straße | <b>Videodaten</b>        |                           |
| Ort:                             | Ulmen               | Speichermedium:          | sonst. Wechseldatenträger |
| <b>Bautechnik</b>                |                     | Bezeichnung:             | 001                       |
| Zulaufknoten:                    | 15125M0020GA02      | <b>Inspektion</b>        |                           |
| Ablaufknoten:                    | 15125M0020AP02      | Richtung & Länge:        | U: 5,00 m                 |
| Profilart:                       | Kreisprofil         | Inspektionsart:          | TV-Untersuchung           |
| Profilhöhe/-breite:              | 150/150 mm          | Kamerasystem:            | Satellitenkamera          |
| Länge:                           | 5,00 m              | Wetterverhältnisse:      | Regen                     |
| Material:                        | Steinzeug           | Temperatur:              |                           |
| Innenschutz:                     |                     | Stationierung ab:        | Rohranschlusspunkt        |
| Kanalart:                        | KM                  | <b>Bewertung</b>         |                           |
|                                  |                     | Klasse auto/man:         | 6/2 (DWA M 149-3)         |

