

Anschlussleitungsgrafiken VG Ulmen - Ulmen Nord K001

Anschlussleitung: 15125M0030GA03		Insp.-Datum01.10.2024	
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Ulmen-Nord	Firma:	
Nummer:	07135083	Inspekteur:	W.Kudin
Straße:	Höchstberger Straße	Videodaten	
Ort:	Ulmen	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	
Zulaufknoten:	15125M0030GA03	Inspektion	
Ablaufknoten:	15125M0030AP03	Richtung & Länge:	U: 5,00 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	150/150 mm	Kamerasystem:	Satellitenkamera
Länge:	5,00 m	Wetterverhältnisse:	Regen
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	-/- (ISYBAU 2006)

	Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
15125M0030GA03						
	BDC Y B		5,00			Inspektion endet vor dem Endknoten Abbruch der Inspektion Auftraggeber verzichtet auf weitere Inspektion
	BDD B		4,80	3		Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B1)
	BCC A Y		4,40	09 45		Krümmung der Leitung nach links
	AEC		4,30	125 125		Veränderte Grundlageninformation - Form des Rohrleitungsquerschnittes - Höhe/Breite des Querschnittes in mm
	BDD B		4,20	3		Wasserspiegel trüb oder verfärbt (A1)
	AED PVC		4,20			Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff Polyvinylchlorid
	BAJ B	4	4,20	12 10		Verschobene Verbindung radial
	BDB		3,60			Anm.: Ortung & Markierung, T. ca. =1,20m
	BCC B Y		0,30	03 45		Krümmung der Leitung nach rechts
	BCD XP		0,00			Anfangsknoten Rohranfang
15125M0030AP03						