

Anschlussleitungsgrafiken VG Ulmen - Ulmen Nord K001

Anschlussleitung: 15125M0030HR01		Insp.-Datum: 01.10.2024	
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Ulmen-Nord	Firma:	
Nummer:	07135083	Inspekteur:	W.Kudin
Straße:	Höchstberger Straße	Videodaten	
Ort:	Ulmen	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	001
Zulaufknoten:	15125M0030HR01	Inspektion	
Ablaufknoten:	15125M0030AP01	Richtung & Länge:	U: 5,00 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	150/150 mm	Kamerasystem:	Satellitenkamera
Länge:	5,00 m	Wetterverhältnisse:	Regen
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	6/2 (DWA M 149-3)

	Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
15125M0030HR01						
	BDC Y B		5,00			Inspektion endet vor dem Endknoten Abbruch der Inspektion Auftraggeber verzichtet auf weitere Inspektion
	AED PVC		4,30			Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff Polyvinylchlorid
	BAJ C	2	1,40	03	15	Verschiebene Verbindung im Winkel
	BAJ B	2	1,30	08	10	Verschiebene Verbindung radial
	BAJ B	2	0,10	09	10	Verschiebene Verbindung radial
	BCD XP		0,00			Anfangsknoten Rohranfang
15125M0030AP01						