

Anschlussleitungsgrafiken VG Ulmen - Ulmen Nord K001

Anschlussleitung: 15062M0210NN01		Insp.-Datum: 04.10.2024	
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Ulmen-Nord	Firma:	
Nummer:	07135083	Inspekteur:	W.Kudin
Straße:	Bahnhofstraße	Videodaten	
Ort:	Ulmen	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	001
Zulaufknoten:	15062M0210NN01	Inspektion	
Ablaufknoten:	15062M0210AP01	Richtung & Länge:	U: 2,00 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	150/150 mm	Kamerasystem:	Satellitenkamera
Länge:	2,19 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Beton	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KR	Bewertung	
		Klasse auto/man:	0/2 (DWA M 149-3)

	Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
15062M0210NN01	BCE XP	1	2,00			Endknoten Rohrende
	BAF C E	1	2,00	1212		Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar Ursache nicht eindeutig feststellbar (B1)
15062M0210AP01	BAJ C	2	0,90	06	15	Verschobene Verbindung im Winkel
15062M0210AP01	BAF C E	3	0,00	1212		Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar Ursache nicht eindeutig feststellbar (A1)
	BCD XP	1	0,00			Anfangsknoten Rohranfang