

Anschlussleistungsgrafiken VG Ulmen - Ulmen Nord K001

| Anschlussleitung: 15062M0220NN02 |                | Insp.-Datum: 22.01.2026  |                           |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liegenschaft</b>              |                | <b>Ausführende Firma</b> |                           |
| Bezeichnung:                     | Ulmen-Nord     | Firma:                   |                           |
| Nummer:                          | 07135083       | Inspekteur:              | M.Perling                 |
| Straße:                          | Bahnhofstraße  | <b>Videodaten</b>        |                           |
| Ort:                             | Ulmen          | Speichermedium:          | sonst. Wechseldatenträger |
| <b>Bautechnik</b>                |                | Bezeichnung:             |                           |
| Zulaufknoten:                    | 15062M0220NN02 | <b>Inspektion</b>        |                           |
| Ablaufknoten:                    | 15062M0220AP02 | Richtung & Länge:        | U: 6,80 m                 |
| Profilart:                       | Kreisprofil    | Inspektionsart:          | TV-Untersuchung           |
| Profilhöhe/-breite:              | 200/200 mm     | Kamerasystem:            | Satellitenkamera          |
| Länge:                           | 6,80 m         | Wetterverhältnisse:      | kein Niederschlag         |
| Material:                        | Beton          | Temperatur:              |                           |
| Innenschutz:                     |                | Stationierung ab:        | Rohranschlusspunkt        |
| Kanalart:                        | KM             | <b>Bewertung</b>         |                           |
|                                  |                | Klasse auto/man:         | 6/1 (DWA M 149-3)         |

