

Anschlussleitung: 15183M0010NN02		Insp.-Datum: 08.10.2024	
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Ulmen-Süd	Firma:	
Nummer:	Ulmen-Süd	Inspekteur:	W.Kudin
Straße:	Am großen Baum	Videodaten	
Ort:	Ulmen Süd	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	
Zulaufknoten:	15183M0010NN02	Inspektion	
Ablaufknoten:	15183M0010AP02	Richtung & Länge:	U: 17,00 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	150/150 mm	Kamerasystem:	Satellitenkamera
Länge:	17,00 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	6/3 (DWA M 149-3)

