



**KSM**  
UMWELTDIENSTE



## Schacht-Stammdaten

**Schacht 15062M0160**

Rechtswert 355685,783  
Hochwert 5564229,434

Sohlhöhe 439,855 mNN  
Deckelhöhe 444,815 mNN

### **Stammdaten allgemein**

Schachttiefe 4,96 m  
Baujahr  
Status vorhanden (in Betrieb)  
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil  
Kommentar

### **Lage**

Ortsteil Ulmen N-O  
Straße Bahnhofstr.  
Strang  
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr  
Überschwem.geb.  
Kommentar Lage

### **Sonstiges**

Alte Objektbez.  
Funktion Schacht  
Anzahl Deckel  
Anzahl Anschl. 4  
Einstieghilfe Ja  
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang  
Mat. Steighilfen Eisen  
Übergabeschacht Nein  
Eigentum

### **Umweltparameter**

Abw.art Medium häuslich  
Abw.art WGS  
Bodenart  
Wasserschutz  
Grundwasser

### **Abdeckung**

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung  
Deckelform rund  
Länge Deckel 0,66 m  
Breite Deckel 0,66 m  
Abdeckungsklasse Klasse B

Schmutzfänger Ja  
Anzahl Auflageringe 1  
Höhe Auflageringe 40 cm  
Material unterschiedliche Werkstoffe

### **Aufbau**

Form rund  
Länge 1,00 m  
Breite 1,00 m  
Höhe

Abdeckplatte Nein  
Konus Ja  
Material Beton

### **Untere Schachtzone**

Form rund  
Länge 1,00 m  
Breite 1,00 m  
Höhe

Übergangsplatte Nein  
Konus Nein  
Podest Ja  
Material Mauerwerk

### **Unterteil**

Form rund  
Länge 1,00 m  
Breite 1,00 m  
Höhe

Gerinneform  
Gerinnematerial Beton  
Material Unterteil Mauerwerk



**KSM**  
UMWELTDIENSTE



## Schachtbericht

**Schacht 15062M0160**

Rechtswert 355685,783  
Hochwert 5564229,434

Sohlhöhe 439,855 mNN  
Deckelhöhe 444,815 mNN

### Stammdaten allgemein

Schachttiefe 4,96 m  
Baujahr  
Status vorhanden (in Betrieb)  
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil  
Kommentar

### Lage

Ortsteil Ulmen N-O  
Straße Bahnhofstr.  
Strang  
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr  
Überschwem.geb.  
Kommentar Lage

### Sonstiges

Alte Objektbez.  
Funktion Schacht  
Anzahl Deckel  
Anzahl Anschl. 4  
Einstieghilfe Ja  
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang  
Mat. Steighilfen Eisen  
Übergabeschacht Nein  
Eigentum

### Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich  
Abw.art WGS  
Bodenart  
Wasserschutz  
Grundwasser

### Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung  
Deckelform rund  
Länge Deckel 0,66 m  
Breite Deckel 0,66 m  
Abdeckungsklasse Klasse B

Schmutzfänger Ja  
Anzahl Auflageringe 1  
Höhe Auflageringe 40 cm  
Material unterschiedliche Werkstoffe

### Aufbau

Form rund  
Länge 1,00 m  
Breite 1,00 m  
Höhe

Abdeckplatte Nein  
Konus Ja  
Material Beton

### Untere Schachtzone

Form rund  
Länge 1,00 m  
Breite 1,00 m  
Höhe

Übergangsplatte Nein  
Konus Nein  
Podest Ja  
Material Mauerwerk

### Unterteil

Form rund  
Länge 1,00 m  
Breite 1,00 m  
Höhe

Gerinneform  
Gerinnematerial Beton  
Material Unterteil Mauerwerk

## Schachtbericht

**Schacht 15062M0160**

Rechtswert 355685,783  
 Hochwert 5564229,434

Sohlhöhe 439,855 mNN  
 Deckelhöhe 444,815 mNN

### Inspektion 04.10.2024

Vertikaler Bezug  
 Bezug am Umfang  
 Insp.-Verfahren  
 Inspekteur Mies  
 Bemerkung

Wetter kein Niederschlag  
 Temperatur  
 Wasserhaltung  
 Reinigung Ja

| Nr. | Foto | Video | Tiefe | Zustand | Ber. | V | Beschreibung                                                                                         |
|-----|------|-------|-------|---------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 068  |       | 0,00  | DDB     | A    |   | allgemeine Anmerkung, Schachtanfang                                                                  |
|     | 069  |       | 0,00  | DDA     | A    |   | Pos: 12 - 12; allgemeines Foto, Schmutzfang                                                          |
|     |      |       | 0,78  | DCO.A   | C    |   | Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 1000mm, Höhe = 1000mm                                               |
| 1   | 071  |       | 1,28  | DCA.B   | D    |   | Pos: 4; freier Zulauf ins Gerinne                                                                    |
|     | 070  |       | 1,28  | DCG.A.A | C    |   | Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 200mm   |
| 2   | 073  |       | 2,23  | DCA.B   | D    |   | Pos: 4; freier Zulauf ins Gerinne                                                                    |
|     | 072  |       | 2,23  | DCG.A.A | D    |   | Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm   |
| 3   | 075  |       | 4,70  | DCA.B   | F    |   | Pos: 8; freier Zulauf ins Gerinne                                                                    |
|     | 074  |       | 4,70  | DCG.A.C | F    |   | Pos: 8; Anschlussleitung, kreisförmig, verschlossen, Höhe = 300mm                                    |
| 4   | 076  |       | 4,90  | DCA.B   | I    |   | Pos: 6; freier Zulauf ins Gerinne                                                                    |
|     |      |       | 4,90  | DCG.A.A | I    |   | Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 700mm   |
|     | 078  |       | 5,04  | DDB     | A    |   | allgemeine Anmerkung, Schachtende                                                                    |
| 5   |      |       | 5,04  | DCA.B   | I    |   | Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne                                                                   |
|     | 077  |       | 5,04  | DCG.A.B | I    |   | Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 700mm |



**KSM**  
UMWELTDIENSTE



## Schachtbericht

**Schacht**                    **15062M0160**

**Rechtswert**            355685,783

**Hochwert**            5564229,434

**Sohlhöhe**            439,855 mNN

**Deckelhöhe**        444,815 mNN

### Inspektion 04.10.2024

**Vertikaler Bezug**

**Bezug am Umfang**

**Insp.-Verfahren**

**Inspekteur**            Mies

**Bemerkung**


**Wetter**                    kein Niederschlag

**Temperatur**


**Wasserhaltung**

**Reinigung**            Ja

### Grundriss Schacht



### Abwicklung Schacht





**KSM**  
UMWELTDIENSTE



## Schachtbildbericht

|                     |                                                               |                   |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Schacht</b>      | <b>15062M0160</b>                                             | <b>Insp.datum</b> | 04.10.2024 |
| <b>Ort / Straße</b> | Ulmen N-O / Bahnhofstr.                                       |                   |            |
| <b>Kanalart</b>     | Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil |                   |            |

allgemeine Anmerkung,  
Schachtanfang

allgemeine Anmerkung, Schachtanfang



**Foto** 068

**Video**

**Tiefe** 0,00 m

**Zustand** DDB

**Position**

**Datenträger**

Pos: 12 - 12; allgemeines Foto,  
Schmutzfang

Pos: 12 - 12; allgemeines Foto, Schmutzfang



**Foto** 069

**Video**

**Tiefe** 0,00 m

**Zustand** DDA

**Position** 12 - 12

**Datenträger**





**KSM**  
UMWELTDIENSTE




## Schachtbildbericht

|                     |                                                               |                   |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Schacht</b>      | <b>15062M0160</b>                                             | <b>Insp.datum</b> | 04.10.2024 |
| <b>Ort / Straße</b> | Ulmen N-O / Bahnhofstr.                                       |                   |            |
| <b>Kanalart</b>     | Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil |                   |            |

Pos: 4; freier Zulauf ins Gerinne

Pos: 4; freier Zulauf ins Gerinne



**Foto** 071

**Video**

**Tiefe** 1,28 m

**Zustand** DCA.B

**Position** 4

**Datenträger**

Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 200mm

Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 200mm



**Foto** 070

**Video**

**Tiefe** 1,28 m

**Zustand** DCG.A.A

**Position** 4

**Datenträger**





**KSM**  
UMWELTDIENSTE



## Schachtbildbericht

|                     |                                                               |                   |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Schacht</b>      | <b>15062M0160</b>                                             | <b>Insp.datum</b> | 04.10.2024 |
| <b>Ort / Straße</b> | Ulmen N-O / Bahnhofstr.                                       |                   |            |
| <b>Kanalart</b>     | Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil |                   |            |

Pos: 4; freier Zulauf ins Gerinne

Pos: 4; freier Zulauf ins Gerinne



**Foto** 073

**Video**

**Tiefe** 2,23 m

**Zustand** DCA.B

**Position** 4

**Datenträger**

Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm

Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm



**Foto** 072

**Video**

**Tiefe** 2,23 m

**Zustand** DCG.A.A

**Position** 4

**Datenträger**





**KSM**  
UMWELTDIENSTE



## Schachtbildbericht

|                     |                                                               |                   |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Schacht</b>      | <b>15062M0160</b>                                             | <b>Insp.datum</b> | 04.10.2024 |
| <b>Ort / Straße</b> | Ulmen N-O / Bahnhofstr.                                       |                   |            |
| <b>Kanalart</b>     | Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil |                   |            |

Pos: 8; freier Zulauf ins Gerinne

Pos: 8; freier Zulauf ins Gerinne

**Foto** 075

**Video**

**Tiefe** 4,70 m

**Zustand** DCA.B

**Position** 8

**Datenträger**



Pos: 8; Anschlussleitung,  
kreisförmig, verschlossen, Höhe =  
300mm

Pos: 8; Anschlussleitung, kreisförmig, verschlossen,  
Höhe = 300mm

**Foto** 074

**Video**

**Tiefe** 4,70 m

**Zustand** DCG.A.C

**Position** 8

**Datenträger**





## Schachtbildbericht

|                     |                                                               |                   |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Schacht</b>      | <b>15062M0160</b>                                             | <b>Insp.datum</b> | 04.10.2024 |
| <b>Ort / Straße</b> | Ulmen N-O / Bahnhofstr.                                       |                   |            |
| <b>Kanalart</b>     | Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil |                   |            |

Pos: 6; freier Zulauf ins Gerinne

Pos: 6; freier Zulauf ins Gerinne



**Foto** 076

**Video**

**Tiefe** 4,90 m

**Zustand** DCA.B

**Position** 6

**Datenträger**

allgemeine Anmerkung,  
Schachtende

allgemeine Anmerkung, Schachtende



**Foto** 078

**Video**

**Tiefe** 5,04 m

**Zustand** DDB

**Position**

**Datenträger**

Schachtbildbericht

|              |                                                               |            |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Schacht      | 15062M0160                                                    | Insp.datum | 04.10.2024 |
| Ort / Straße | Ulmen N-O / Bahnhofstr.                                       |            |            |
| Kanalart     | Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil |            |            |

Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 700mm



|             |         |
|-------------|---------|
| Foto        | 077     |
| Video       |         |
| Tiefe       | 5,04 m  |
| Zustand     | DCG.A.B |
| Position    | 12      |
| Datenträger |         |