

Haltung:	10109M0070	Insp.-Datum	24.10.2022
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Gillenbeuren	Firma:	
Nummer:	Gillenbeuren	Inspekteur:	D.Rüth
Straße:	Gartenstraße	Videodaten	
Ort:	Gillenbeuren	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	
Zulaufknoten:	10109M0070	Inspektion	
Ablaufknoten:	10109M0060	Richtung & Länge:	O: 47,00 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	250/250 mm	Kamerasystem:	selbstfahrende Kamera
Länge:	47,87 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	6/1 (DWA M 149-3)

10109M0070	Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
	BCD XP		0,00			Anfangsknoten Rohranfang
	BCA A A		5,40	09	150	Anschluss Abzweig Anschluss offen
	BAH B	2	5,40	09		Schadhafter Anschluss Spalt zwischen dem Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss)
	BCA E A		8,60	12	150	Anschluss einfacher Anschluss - gemeißelt Anschluss offen
	BAH C	2	8,60	12		Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)
	BAG	2	8,60	12	25	Einragender Anschluss
	BAB B A	3	8,60	01	1	Rissbildung in Längsrichtung
	BAB B A	3	8,70	01	1	Rissbildung in Längsrichtung
	BAJ B	4	11,90	0309	10	Verschobene Verbindung radial
	BCA A A		16,20	02	150	Anschluss Abzweig Anschluss offen
	BDB		16,20			Anm.: Abzweig nicht fachgerecht verschlossen
	BAJ B	4	25,70	0903	10	Verschobene Verbindung radial
	BAJ B	4	28,20	0903	10	Verschobene Verbindung radial
	BCA E A		31,00	10	150	Anschluss einfacher Anschluss - gemeißelt Anschluss offen
	BAH C	2	31,00	10		Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)
	BAC B	1	31,00	12	50	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	BAG	2	31,00	10	20	Einragender Anschluss
	BAB B A	3	31,00	10	1	Rissbildung in Längsrichtung
	BAB B A	3	31,10	12	1	Rissbildung in Längsrichtung
	BAJ B	2	37,30	0903	10	Verschobene Verbindung radial
	BAJ B	3	40,30	0903	10	Verschobene Verbindung radial
	BCA A A		43,70	02	150	Anschluss Abzweig Anschluss offen
	BDB		43,70			Anm.: Mit Deckel verschlossen
	BCE XP		47,00			Endknoten Rohrende
	BBF		32,80			Infiltration, Schwitzen
	BBF		34,30			Infiltration, Schwitzen
	BBF		35,80			Infiltration, Schwitzen