

Haltungsgrafiken - VG Ulmen - Gillenbeuren

Haltung:	10116M0010	Insp.-Datum	25.10.2022
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Gillenbeuren	Firma:	
Nummer:	Gillenbeuren	Inspekteur:	D.Rüth
Straße:	Hauptstraße	Videodaten	
Ort:	Gillenbeuren	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	
Zulaufknoten:	10116M0010	Inspektion	
Ablaufknoten:	10178M0020	Richtung & Länge:	O: 5,00 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	500/500 mm	Kamerasystem:	selbstfahrende Kamera
Länge:	6,36 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Beton	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	1/1 (DWA M 149-3)

