

Haltung:	10127M0010	Insp.-Datum	26.10.2022 / 26.10.2022
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Gillenbeuren	Firma:	
Nummer:	Gillenbeuren	Inspekteur:	D.Rüth
Straße:	Im Acker	Videodaten	
Ort:	Gillenbeuren	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	
Zulaufknoten:	10127M0010	Inspektion	
Ablaufknoten:	10116M0080	Richtung & Länge:	B: 15,70 / 10,20 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	250/250 mm	Kamerasystem:	selbstfahrende Kamera
Länge:	27,06 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	6/1 (DWA M 149-3)

