

Haltung:	10229M0040	Insp.-Datum	10.10.2022
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Gillenbeuren	Firma:	
Nummer:	Gillenbeuren	Inspekteur:	D.Rüth
Straße:	Schulstraße	Videodaten	
Ort:	Gillenbeuren	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	
Zulaufknoten:	10229M0040	Inspektion	
Ablaufknoten:	10229M0030	Richtung & Länge:	O: 54,30 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	300/300 mm	Kamerasystem:	selbstfahrende Kamera
Länge:	55,35 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	6/1 (DWA M 149-3)

