

Haltung:	12043M0080	Insp.-Datum	24.10.2024
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Lutzerath	Firma:	
Nummer:	12	Inspekteur:	Odenthal
Straße:	Auf dem Hof	Videodaten	
Ort:	Lutzerath	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	
Zulaufknoten:	12043M0080	Inspektion	
Ablaufknoten:	12043M0070	Richtung & Länge:	O: 26,40 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	250/250 mm	Kamerasystem:	selbstfahrende Kamera
Länge:	27,24 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	6/1 (DWA M 149-3)

