

Haltung:	12071M0030	Insp.-Datum	11.10.2024
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Lutzerath	Firma:	
Nummer:	12	Inspekteur:	W.Kudin
Straße:	Birkenweg	Videodaten	
Ort:	Lutzerath	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	001
Zulaufknoten:	12071M0030	Inspektion	
Ablaufknoten:	12071M0020	Richtung & Länge:	U: 31,40 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	250/250 mm	Kamerasystem:	selbstfahrende Kamera
Länge:	32,48 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	-/- (o. Verfahrens-Angabe)

