

Haltung:	12087M0310	Insp.-Datum	23.10.2024
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Lutzerath	Firma:	
Nummer:	12	Inspekteur:	Odenthal
Straße:	Dauner Strasse	Videodaten	
Ort:	Lutzerath	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	
Zulaufknoten:	12087M0310	Inspektion	
Ablaufknoten:	12087M0270	Richtung & Länge:	O: 2,00 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	500/500 mm	Kamerasystem:	selbstfahrende Kamera
Länge:	2,76 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Stahlbeton	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	0/1 (DWA M 149-3)

