

Haltung:	12219M0230	Insp.-Datum	09.10.2024
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Lutzerath	Firma:	
Nummer:	12	Inspekteur:	W.Kudin
Straße:	Römerstraße	Videodaten	
Ort:	Lutzerath	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	001
Zulaufknoten:	12219M0230	Inspektion	
Ablaufknoten:	12219M0220	Richtung & Länge:	O: 51,60 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	250/250 mm	Kamerasystem:	selbstfahrende Kamera
Länge:	52,66 m	Wetterverhältnisse:	Regen
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	-/- (o. Verfahrens-Angabe)

