

Haltung:	12238M0020	Insp.-Datum	30.10.2024
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Lutzerath	Firma:	
Nummer:	12	Inspekteur:	Odenthal
Straße:	Talweg	Videodaten	
Ort:	Lutzerath	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	
Zulaufknoten:	12238M0020	Inspektion	
Ablaufknoten:	12238M0010	Richtung & Länge:	O: 43,20 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	200/200 mm	Kamerasystem:	selbstfahrende Kamera
Länge:	43,91 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	6/1 (DWA M 149-3)

