

Haltung:	12240M0466	Insp.-Datum	21.10.2024
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Lutzerath	Firma:	
Nummer:	12	Inspekteur:	Odenthal
Straße:	Trierer Strasse	Videodaten	
Ort:	Lutzerath	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	001
Zulaufknoten:	12240M0466	Inspektion	
Ablaufknoten:	12240M0465	Richtung & Länge:	O: 36,50 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	600/600 mm	Kamerasystem:	selbstfahrende Kamera
Länge:	37,59 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Stahlbeton	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	-/- (o. Verfahrens-Angabe)

	Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
12240M0466						
	BCD XP		0,00			Anfangsknoten Rohr Anfang
	BCA E A		3,30	12	150	Anschluss einfacher Anschluss - gemeißelt Anschluss offen 1476 - Stützsanierung
	BCA A A		13,90	11	150	Anschluss Abzweig Anschluss offen
	BCA A A		29,00	01	150	Anschluss Abzweig Anschluss offen
	BCE XP		36,50			Endknoten Rohrende
	BAC B	1	36,50	0408	20	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen 1479 - Schachtanbindung verpressen
12240M0465						