



VG Ulmen - Gillenbeuren				TV-Inspektion-2022					G.Hilger GmbH Im Bröhl, 56651 Oberzissen														
Ort	lfd. Nr	Haltung	Straßenname	Zulaufknoten	Ablaufknoten	Profilbreite	Material	Station	SK (auto)	SK (man)	Insp-text	InspBeschreibung	Char.1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Nummerischer Zusatz 1	Strecken-schaden	Befahrungs-richtung				
Übersicht Haltungsweise										Legende:													
										0	Sofortmaßnahme					Inliner							
										1	kurzfristige Maßnahme					Erneuerung							
Tabelle 2: Haltungen Übersicht										2	mittelfristige Maßnahme					Offene Bauweise							
Bewertung nach DWA										3	langfristige Maßnahme					Funktion prüfen ggf. stilllegen							
										4	kein Sanierungsbedarf (geringfügige Mängel)					abklemmen / verschließen							
Partielle Sanierung Priorität 1										5	kein Sanierungsbedarf (keine Mängel)					Fremdwasser							
										9	Sanierung durchgeführt, Schaden behoben												
Gil	549	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	57,10	0	BCE	EndknotenRohrende		XP		+ OB 1,5m				in				
Gil	1238	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	57,60	0	BCE	EndknotenRohrende		XP	OB 3m					in				
Gil	10	10011M0010	Am Berg	10011M0010	10099M0010	250	STZ	43,00	1	BCE	EndknotenRohrende		XP						in				
Gil	89	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	62,50	1	BCE	EndknotenRohrende		XP						gegen				
Gil	212	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	52,90	1	BCE	EndknotenRohrende		XP						in				
Gil	245	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	55,00	1	BCE	EndknotenRohrende		XP		+ OB 1m				in				
Gil	321	10098M0090	Hauptstraße	10098M0090	10098M0080	500	B	54,20	1	BCE	EndknotenRohrende		XP						in				
Gil	573	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	47,00	1	BCE	EndknotenRohrende		XP						in				
Gil	576	10116M0010	Hauptstraße	10116M0010	10178M0030	500	B	5,00	1	BCE	EndknotenRohrende		XP						in				
Gil	578	10116M0020	Hauptstraße	10116M0020	10116M0010	500	B	18,50	1	BCE	EndknotenRohrende		XP						in				
Gil	762	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	2,10	1	BCE	EndknotenRohrende		XP	HALTUNG R+TV NEU	HL10,60m - wurde ungereinigt inspiziert!				gegen				
Gil	1001	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	15,70	1	BCE	EndknotenRohrende		XP	Halteungslänge 27,06m laut Plan					gegen				
Gil	1261	10226M0010	Schmitter V	10226M0010	10229M0030	250	STZ	6,10	1	BCE	EndknotenRohrende		XP						in				
Gil	1440	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	54,30	1	BCE	EndknotenRohrende		XP						in				