



VG Ulmen - Gillenbeuren

TV-Inspektion-2022

G.Hilger Im Bröhl, 56651 Oberzissen

Ort	lfd. Nr	Schachtbezeichnung	Straßenname	Tiefe	Material	Station (vertikal)	SK (auto)	SK (manu)	Insp- text	InspBeschreibung	Char. 1	Char. 2	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Num. Zusatz 1	Num. Zusatz 2	Schacht- teil	Strecken-schaden
Übersicht Haltungsweise						Legende:				0	Sofortmaßnahme				Inliner				
Tabelle 6: Schächte Übersicht										1	kurzfristige Maßnahme				Erneuerung				
Bewertung nach DWA										2	mittelfristige Maßnahme				Offene Bauweise				
										3	langfristige Maßnahme				Funktion prüfen ggf. stilllegen				
										4	kein Sanierungsbedarf (geringfügige Mängel)				abklemmen / verschließen				
Partielle Sanierung Priorität 1										5	kein Sanierungsbedarf (kein Mängel)				Fremdwasser				
										9	Sanierung durchgeführt, Schaden behoben								
Gillenbeuren	143	10080M0060	Buchholzstraße	2,45	BS	2,46	0	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	455	10116M0040	Hauptstraße	2,59	B	2,59	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	464	10116M0050	Hauptstraße	2,74	B	2,70	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	476	10116M0060	Hauptstraße	2,46	B	2,42	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	487	10116M0070	Hauptstraße	2,73	B	2,73	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	506	10116M0090	Hauptstraße	2,55	B	2,49	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	531	10116M0120	Hauptstraße	2,04	B	2,17	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	544	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	2,27	0	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	651	10116M0240	Hauptstraße	4,87	B	4,93	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	660	10116M0250	Hauptstraße	2,67	B	2,75	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	678	10116M0270	Hauptstraße	2,08	B	2,12	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	720	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	1,20	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	752	10127R0010	Im Acker	1,55	B	1,62	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	760,1	10127R0020	Im Acker	2,79	BS	2,63	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung									B
Gillenbeuren	768	10127R0030	Im Acker	2,72	B	2,65	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	913	10226M0020	Schmitter Weg	1,87	B	1,75	0	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B