



VG Ulmen - Lutzerath

TV-Inspektion-2024

Kanal Wambach GmbH, im Schützengrund 58, 56566 Neuwied

Ort	lfd. Nr	Schachtbezeichnung	Straßenname	Kanalart	Tiefe	Material	Station (vertikal)	SK (auto)	SK (manu)	Insp-text	InspBeschreibung	Char. 1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Baujahr	Num. Zusatz 1	Schacht-teil	Strecken-schaden
Übersicht Schächte										Legende:	0 Sofortmaßnahme		Inliner						
										1 kurzfristige Maßnahme			Erneuerung						
Tabelle 6: Schächte Übersicht										2 mittelfristige Maßnahme			Offene Bauweise						
Bewertung nach DWA										3 langfristige Maßnahme			Funktion prüfen ggf. stilllegen						
										4 kein Sanierungsbedarf (geringfügige Mängel)			abklemmen / verschließen						
Partielle Sanierung Priorität 1										5 kein Sanierungsbedarf (kein Mängel)			Fremdwasser						
										9 Sanierung durchgeführt, Schaden behoben									
Lut	103	12043M0070	Auf dem Hof	KM	1,65	B	1,69		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				B;Schachtende			J	
Lut	313	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,84		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				B;Schachtende	2005		J	
Lut	1026	12191M0010	Fahrweg	KM	1,73	B	1,76		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				B;Schachtende	2005		J	
Lut	1684	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	2,00		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				B;Schachtende	2005		J	
Nordöstlich																			
Lut	1164	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,41		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				B;Schachtende	2005		J	
Lut	2114	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,96		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2153	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	2,18		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2171	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	2,06		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2194	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	2,22		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2243	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	2,20		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2444	12178M0040	Lindenstrasse	KM	2,40	BS	2,40		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2545	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	2,54		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2615	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	2,27		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2871	12240M0471	Trierer Strasse	KM	2,50	BS	2,50		1	DDB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B