

Schacht-Stammdaten

Schacht 10080M0060

Rechtswert 358630,887
Hochwert 5557850,186

Sohlhöhe 417,181 mNN
Deckelhöhe 419,631 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,45 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Buchholzstraße
Strang
Lage Oberfläche Geh-/Rad-/Wirtschaftsweg unbefestigt
Überschwem.geb. Nein
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,67 m
Breite Deckel 0,67 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte Nein
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Betonsegmente

Schachtbericht

Schacht 10080M0060

Rechtswert 358630,887
Hochwert 5557850,186

Sohlhöhe 417,181 mNN
Deckelhöhe 419,631 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,45 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Buchholzstraße
Strang
Lage Oberfläche Geh-/Rad-/Wirtschaftsweg unbefestigt
Überschwem.geb. Nein
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,67 m
Breite Deckel 0,67 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte Nein
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Betonsegmente

Schachtbericht

Schacht 10080M0060

Rechtswert 358630,887
Hochwert 5557850,186

Sohlhöhe 417,181 mNN
Deckelhöhe 419,631 mNN

Inspektion 11.10.2022


Vertikaler Bezug Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung
Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr
Insp.-Verfahren Begehung
Untersucher F.Müller
Bemerkung

Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
	025		0,00	DDB			Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,10	DCM.A	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
			1,98	DAQ.B	F		schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, Anzahl = 1
			2,31	DCH.B	H		Auftritt, nicht schadhaft
			2,37	DCG.A.A	I		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 200mm
1			2,43	DCA.Z	I		Pos: 5; anderer Anschluss, SB
			2,43	DCG.A.A	I		Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
			2,45	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm
	026		2,46	DDB			Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende

137 - Steigeisen erneuern

Grundriss Schacht



Schachtbildbericht

Schacht**10080M0060****Insp.datum**

11.10.2022

Ort / Straße

Gillenbeuren / Buchholzstraße

Kanalart

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsanfang

Foto **025****Video****Entfernung** 0,00 m**Zustand** DDB**Position****Datenträger**

Ende(1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsende

Foto **026****Video****Entfernung** 2,46 m**Zustand** DDB**Position****Datenträger**