

Schacht-Stammdaten

Schacht 10116M0040

Rechtswert 358416,760

Hochwert 5557708,574

Sohlhöhe 403,038 mNN

Deckelhöhe 405,628 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,59 m

Baujahr

Status vorhanden (in Betrieb)

Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren

Straße Hauptstraße

Strang

Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr

Überschwem.geb.

Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.

Funktion Schacht

Anzahl Deckel 1

Anzahl Anschl.

Einstieghilfe Nein

Art Einstieghilfe einläufiger Steigeisengang

Mat. Steighilfen Eisen

Übergabeschacht Nein

Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich

Abw.art WGS

Bodenart

Wasserschutz

Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung

Deckelform rund

Länge Deckel 0,63 m

Breite Deckel 0,67 m

Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja

Anzahl Auflageringe

Höhe Auflageringe

Material Beton

Aufbau

Form eckig

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Abdeckplatte Nein

Konus Nein

Material Beton

Untere Schachtzone

Form eckig

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Übergangsplatte Nein

Konus Nein

Podest Nein

Material Mauerwerk

Unterteil

Form eckig

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer

Gerinnematerial Steinzeug

Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0040

Rechtswert 358416,760
Hochwert 5557708,574

Sohlhöhe 403,038 mNN
Deckelhöhe 405,628 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,59 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Hauptstraße
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe einläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht Nein
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel 0,67 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form eckig
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte Nein
Konus Nein
Material Beton

Untere Schachtzone

Form eckig
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Mauerwerk

Unterteil

Form eckig
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Steinzeug
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0040

Rechtswert 358416,760

Hochwert 5557708,574

Sohlhöhe 403,038 mNN

Deckelhöhe 405,628 mNN

Inspektion 25.10.2022

Vertikaler Bezug Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren Begehung

Untersucher D.Ermantraut

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen


Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
131			0,00	DDB			Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,10	DCM.B	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, fehlt
			0,20	DAQ.C	C		schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, Anzahl = 3
			1,00	DCG.A.A	C		Pos: 7; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
			1,35	DCG.A.A	C		Pos: 3; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
			1,81	DCG.A.A	C		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 500mm
			2,58	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 500mm
132			2,59	DDB			Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende

449 - Schmutzfänger setzen

450 - Steigeisen erneuern

Grundriss Schacht



Schachtbildbericht

Schacht

10116M0040

Insp.datum

25.10.2022

Ort / Straße

Gillenbeuren / Hauptstraße

Kanalart

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsanfang

Foto **131**

Video

Entfernung 0,00 m

Zustand DDB

Position

Datenträger



Ende(1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsende

Foto **132**

Video

Entfernung 2,59 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

