

Schacht-Stammdaten

Schacht 10116M0120

Rechtswert 358473,108
Hochwert 5557769,599

Sohlhöhe 399,727 mNN
Deckelhöhe 401,767 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,04 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Hauptstraße
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte
Konus Nein
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0120

Rechtswert 358473,108
Hochwert 5557769,599

Sohlhöhe 399,727 mNN
Deckelhöhe 401,767 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,04 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Hauptstraße
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte
Konus Nein
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0120

Rechtswert 358473,108

Hochwert 5557769,599

Sohlhöhe 399,727 mNN

Deckelhöhe 401,767 mNN

Inspektion 26.10.2022

Vertikaler Bezug Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren Begehung

Untersucher D.Ermantraut

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen


Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
	181		0,00	DDB			Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,10	DCM.A	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
			0,20	DAQ.C	C		schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, Anzahl = 4
1			1,20	DCA.Z	C		Pos: 5; anderer Anschluss, STZ
			1,20	DCG.A.A	C		Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
			1,74	DCH.B	H		Auftritt, nicht schadhaft
			1,80	DCG.A.A	I		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm
			2,16	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm
	182		2,17	DDB			Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende

525 -
Steigeisen
erneuern

528 -Berme/Gerinne sanieren

Grundriss Schacht



Schachtbildbericht

Schacht**10116M0120****Insp.datum**

26.10.2022

Ort / Straße

Gillenbeuren / Hauptstraße

Kanalart

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsanfang

Foto **181****Video****Entfernung** 0,00 m**Zustand** DDB**Position****Datenträger**

Ende(1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsende

Foto **182****Video****Entfernung** 2,17 m**Zustand** DDB**Position****Datenträger**