

Schacht-Stammdaten

Schacht 10116M0130

Rechtswert 358493,726

Hochwert 5557798,238

Sohlhöhe 400,987 mNN

Deckelhöhe 403,237 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,25 m

Baujahr

Status vorhanden (in Betrieb)

Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren

Straße Hauptstraße

Strang

Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr

Überschwem.geb.

Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.

Funktion Schacht

Anzahl Deckel

Anzahl Anschl.

Einstieghilfe Nein

Art Einstieghilfe einläufiger Steigeisengang

Mat. Steighilfen Eisen

Übergabeschacht

Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich

Abw.art WGS

Bodenart

Wasserschutz

Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung

Deckelform rund

Länge Deckel 0,63 m

Breite Deckel

Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Nein

Anzahl Auflageringe

Höhe Auflageringe

Material Nichtidentifiziertes Eisen und Stahl

Aufbau

Form rund

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Abdeckplatte

Konus Nein

Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Übergangsplatte Nein

Konus Nein

Podest Nein

Material Beton

Unterteil

Form rund

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer

Gerinnematerial Beton

Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0130

Rechtswert	358493,726	Sohlhöhe	400,987 mNN
Hochwert	5557798,238	Deckelhöhe	403,237 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe	2,25 m
Baujahr	
Status	vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar	

Lage

Ortsteil	Gillenbeuren
Straße	Hauptstraße
Strang	
Lage Oberfläche	Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.	
Kommentar Lage	

Sonstiges

Alte Objektbez.	
Funktion	Schacht
Anzahl Deckel	
Anzahl Anschl.	
Einstieghilfe	Nein
Art Einstieghilfe	einläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen	Eisen
Übergabeschacht	
Eigentum	

Umweltparameter

Abw.art Medium	häuslich
Abw.art WGS	
Bodenart	
Wasserschutz	
Grundwasser	

Abdeckung

Deckeltyp	mit Belüftungsöffnung	Schmutzfänger	Nein
Deckelform	rund	Anzahl Auflageringe	
Länge Deckel	0,63 m	Höhe Auflageringe	
Breite Deckel		Material	Nichtidentifiziertes Eisen und Stahl
Abdeckungsklasse	Klasse D		

Aufbau

Form	rund	Abdeckplatte	
Länge	1,00 m	Konus	Nein
Breite	1,00 m	Material	Beton
Höhe			

Untere Schachtzone

Form	rund	Übergangsplatte	Nein
Länge	1,00 m	Konus	Nein
Breite	1,00 m	Podest	Nein
Höhe		Material	Beton

Unterteil

Form	rund	Gerinneform	Kreis bis Kämpfer
Länge	1,00 m	Gerinnematerial	Beton
Breite	1,00 m	Material Unterteil	Beton
Höhe			

Schachtbericht

Schacht 10116M0130

Rechtswert 358493,726

Hochwert 5557798,238

Sohlhöhe 400,987 mNN

Deckelhöhe 403,237 mNN

Inspektion 26.10.2022

Vertikaler Bezug Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren Begehung

Untersucher D.Ermantraut

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag


Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung	
	179		0,00	DDB			Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	533 - Schmutzfänger setzen
			0,10	DCM.B	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, fehlt	
			0,20	DAQ.B	C		schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, Anzahl = 3	534 - Steigeisen setzen
			0,20	DAQ.C	C		schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, Anzahl = 3	
1			0,66	DCA.Z	C		Pos: 6; anderer Anschluss, STZ	535 - Steigeisen erneuern
			0,66	DCG.A.A	C		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm	
			0,66	DAH.C	C		Pos: 6; schadhafter Anschluss, teilweise Spalt am Anschlussumfang	
			1,00	DCG.A.A	C		Pos: 9; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm	538 - Stützenanbindung
			1,00	DBA.C	C		Pos: 9; komplexes Wurzelwerk	540 - Wurzeln fräsen
			1,60	DCG.A.A	C		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm	
			2,03	DCH.B	H		Auftritt, nicht schadhaft	
			2,26	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm	
	180		2,27	DDB			Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	

Grundriss Schacht



Schachtbildbericht

Schacht

10116M0130

Insp.datum

26.10.2022

Ort / Straße

Gillenbeuren / Hauptstraße

Kanalart

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsanfang

Foto 179

Video

Entfernung 0,00 m

Zustand DDB

Position

Datenträger



Ende(1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsende

Foto 180

Video

Entfernung 2,27 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

