

Schacht-Stammdaten

Schacht 10116M0250

Rechtswert 358489,963

Hochwert 5558051,008

Sohlhöhe 397,741 mNN

Deckelhöhe 400,411 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,67 m

Baujahr

Status vorhanden (in Betrieb)

Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren

Straße Hauptstraße

Strang

Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr

Überschwem.geb.

Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.

Funktion Schacht

Anzahl Deckel

Anzahl Anschl.

Einstieghilfe Nein

Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang

Mat. Steighilfen Eisen

Übergabeschacht

Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich

Abw.art WGS

Bodenart

Wasserschutz

Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung

Deckelform rund

Länge Deckel 0,63 m

Breite Deckel

Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja

Anzahl Auflageringe

Höhe Auflageringe

Material Beton

Aufbau

Form rund

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Abdeckplatte

Konus Ja

Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Übergangsplatte Nein

Konus Nein

Podest Nein

Material Beton

Unterteil

Form rund

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer

Gerinnematerial Beton

Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0250

Rechtswert 358489,963
Hochwert 5558051,008

Sohlhöhe 397,741 mNN
Deckelhöhe 400,411 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,67 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Hauptstraße
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0250

Rechtswert 358489,963

Hochwert 5558051,008

Sohlhöhe 397,741 mNN

Deckelhöhe 400,411 mNN

Inspektion 27.10.2022

Vertikaler Bezug Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren Begehung

Untersucher D.Ermantraut

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur


Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
	241		0,00	DDB			Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,10	DCM.A	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
			0,20	DAQ.C	C		schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, Anzahl = 7
1			1,27	DCA.Z	C		Pos: 5; anderer Anschluss, STZ
			1,27	DCG.A.A	C		Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
			2,47	DCH.B	H		Auftritt, nicht schadhaft
			2,72	DCG.A.A	I		Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm
			2,74	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm
	242		2,75	DDB			Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende

654 -
Steigeisen
erneuern

Grundriss Schacht



Schachtbildbericht

Schacht**10116M0250****Insp.datum**

27.10.2022

Ort / Straße

Gillenbeuren / Hauptstraße

Kanalart

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsanfang

Foto **241****Video****Entfernung** 0,00 m**Zustand** DDB**Position****Datenträger**

Ende(1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsende

Foto **242****Video****Entfernung** 2,75 m**Zustand** DDB**Position****Datenträger**