

## Schacht-Stammdaten

**Schacht** 10116R0030

**Rechtswert** 358478,903

**Hochwert** 5557766,600

**Sohlhöhe** 400,755 mNN

**Deckelhöhe** 401,955 mNN

### Stammdaten allgemein

**Schachttiefe** 1,20 m

**Baujahr**

**Status** vorhanden (in Betrieb)

**Kanalsystem** Regenwassersystem, Freispiegelabfluss  
im geschlossenen Profil

**Kommentar**

### Lage

**Ortsteil** Gillenbeuren

**Straße** Hauptstraße

**Strang**

**Lage Oberfläche** Geh-/Rad-/Wirtschaftsweg befestigt

**Überschwem.geb.**

**Kommentar Lage**

### Sonstiges

**Alte Objektbez.**

**Funktion** Schacht

**Anzahl Deckel** 1

**Anzahl Anschl.**

**Einstieghilfe** Nein

**Art Einstieghilfe**

**Mat. Steighilfen**

**Übergabeschacht** Nein

**Eigentum**

### Umweltparameter

**Abw.art Medium** Regenwasser

**Abw.art WGS**

**Bodenart**

**Wasserschutz**

**Grundwasser**

### Abdeckung

**Deckeltyp** mit Belüftungsöffnung

**Deckelform** rund

**Länge Deckel** 0,63 m

**Breite Deckel** 0,67 m

**Abdeckungsklasse** Klasse D

**Schmutzfänger** Ja

**Anzahl Auflageringe**

**Höhe Auflageringe**

**Material** Beton

### Aufbau

**Form** rund

**Länge** 0,80 m

**Breite** 0,80 m

**Höhe**

**Abdeckplatte** Nein

**Konus** Ja

**Material** Beton

### Untere Schachtzone

**Form** rund

**Länge** 0,80 m

**Breite** 0,80 m

**Höhe**

**Übergangsplatte** Nein

**Konus** Nein

**Podest** Nein

**Material** Beton

### Unterteil

**Form** rund

**Länge** 0,80 m

**Breite** 0,80 m

**Höhe**

**Gerinneform** Kreis bis Kämpfer

**Gerinnematerial** Beton

**Material Unterteil** Beton

# Schachtbericht

**Schacht 10116R0030**

**Rechtswert** 358478,903  
**Hochwert** 5557766,600

**Sohlhöhe** 400,755 mNN  
**Deckelhöhe** 401,955 mNN

## Stammdaten allgemein

**Schachttiefe** 1,20 m  
**Baujahr**  
**Status** vorhanden (in Betrieb)  
**Kanalsystem** Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil  
**Kommentar**

## Lage

**Ortsteil** Gillenbeuren  
**Straße** Hauptstraße  
**Strang**  
**Lage Oberfläche** Geh-/Rad-/Wirtschaftsweg befestigt  
**Überschwem.geb.**  
**Kommentar Lage**

## Sonstiges

**Alte Objektbez.**  
**Funktion** Schacht  
**Anzahl Deckel** 1  
**Anzahl Anschl.**  
**Einstieghilfe** Nein  
**Art Einstieghilfe**  
**Mat. Steighilfen**  
**Übergabeschacht** Nein  
**Eigentum**

## Umweltparameter

**Abw.art Medium** Regenwasser  
**Abw.art WGS**  
**Bodenart**  
**Wasserschutz**  
**Grundwasser**

## Abdeckung

**Deckeltyp** mit Belüftungsöffnung  
**Deckelform** rund  
**Länge Deckel** 0,63 m  
**Breite Deckel** 0,67 m  
**Abdeckungsklasse** Klasse D

**Schmutzfänger** Ja  
**Anzahl Auflageringe**  
**Höhe Auflageringe**  
**Material** Beton

## Aufbau

**Form** rund  
**Länge** 0,80 m  
**Breite** 0,80 m  
**Höhe**

**Abdeckplatte** Nein  
**Konus** Ja  
**Material** Beton

## Untere Schachtzone

**Form** rund  
**Länge** 0,80 m  
**Breite** 0,80 m  
**Höhe**

**Übergangsplatte** Nein  
**Konus** Nein  
**Podest** Nein  
**Material** Beton

## Unterteil

**Form** rund  
**Länge** 0,80 m  
**Breite** 0,80 m  
**Höhe**

**Gerinneform** Kreis bis Kämpfer  
**Gerinnematerial** Beton  
**Material Unterteil** Beton

# Schachtbericht

**Schacht** 10116R0030

**Rechtswert** 358478,903

**Hochwert** 5557766,600

**Sohlhöhe** 400,755 mNN

**Deckelhöhe** 401,955 mNN

## Inspektion 26.10.2022

**Vertikaler Bezug** Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung

**Bezug am Umfang** niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

**Insp.-Verfahren** Begehung

**Untersucher** D.Ermantraut

**Bemerkung**

**Wetter** kein Niederschlag

**Temperatur**

**Wasserhaltung** keine Maßnahme getroffen

**Reinigung** Ja

| Nr. | Foto | Video | Tiefe | Zustand | Ber. | V | Beschreibung                                                                                         |
|-----|------|-------|-------|---------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 143  |       | 0,00  | DDB     |      |   | Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang                                                  |
|     |      |       | 0,10  | DCM.A   | A    |   | Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft                                            |
| 1   |      |       | 0,33  | DCA.Z   | C    |   | Pos: 5; anderer Anschluss, STZ ← 708 - Stutzen fräsen                                                |
|     |      |       | 0,33  | DCG.A.A | C    |   | Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 100mm   |
| 2   |      |       | 0,43  | DCA.Z   | C    |   | Pos: 10; anderer Anschluss, STZ ← 710 - Stutzen fräsen                                               |
|     |      |       | 0,43  | DCG.A.A | C    |   | Pos: 10; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm  |
| 3   |      |       | 0,74  | DCA.Z   | C    |   | Pos: 9; anderer Anschluss, STZ                                                                       |
|     |      |       | 0,74  | DCG.A.A | C    |   | Pos: 9; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 100mm   |
|     |      |       | 0,99  | DCH.A   | H    |   | Auftritt, schadhaft ← 714 - Berme/Gerinne sanieren                                                   |
|     |      |       | 0,99  | DAF.C.A | H    |   | Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, mechanisch                                |
| 4   |      |       | 1,14  | DCA.Z   | I    |   | Pos: 6; anderer Anschluss, STZ                                                                       |
|     |      |       | 1,14  | DCG.A.A | I    |   | Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 100mm   |
|     |      |       | 1,19  | DCG.A.B | I    |   | Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm |
|     |      |       | 1,19  | DAC.B   | I    |   | Pos: 12 - 12; fehlende Teile, Länge = 200mm ← 719 - Berme/Gerinne sanieren                           |
|     | 144  |       | 1,20  | DDB     |      |   | Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende                                                       |

# Schachtbericht

**Schacht** 10116R0030

**Rechtswert** 358478,903

**Hochwert** 5557766,600

**Sohlhöhe** 400,755 mNN

**Deckelhöhe** 401,955 mNN

## Inspektion 26.10.2022

**Vertikaler Bezug** Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung

**Bezug am Umfang** niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

**Insp.-Verfahren** Begehung

**Untersucher** D.Ermantraut

**Bemerkung**


**Wetter** kein Niederschlag

**Temperatur**

**Wasserhaltung** keine Maßnahme getroffen

**Reinigung** Ja

## Grundriss Schacht



# Schachtbildbericht

**Schacht**

**10116R0030**

**Insp.datum**

26.10.2022

**Ort / Straße**

Gillenbeuren / Hauptstraße

**Kanalart**

Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,  
Inspektionsanfang

**Foto** 143

**Video**

**Entfernung** 0,00 m

**Zustand** DDB

**Position**

**Datenträger**



Ende(1): allgemeine Anmerkung,  
Inspektionsende

**Foto** 144

**Video**

**Entfernung** 1,20 m

**Zustand** DDB

**Position**

**Datenträger**

