

Schacht-Stammdaten

Schacht 10127R0020

Rechtswert 358483,421

Hochwert 5557742,936

Sohlhöhe 403,185 mNN

Deckelhöhe 405,975 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,79 m

Baujahr

Status vorhanden (in Betrieb)

Kanalsystem Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
im geschlossenen Profil

Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren

Straße Im Acker

Strang

Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr

Überschwem.geb.

Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.

Funktion Schacht

Anzahl Deckel 1

Anzahl Anschl.

Einstieghilfe Nein

Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang

Mat. Steighilfen Eisen

Übergabeschacht Nein

Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser

Abw.art WGS

Bodenart

Wasserschutz

Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung

Deckelform rund

Länge Deckel 0,67 m

Breite Deckel 0,67 m

Abdeckungsklasse Klasse B

Schmutzfänger Ja

Anzahl Auflageringe

Höhe Auflageringe

Material Beton

Aufbau

Form rund

Länge 1,20 m

Breite 1,20 m

Höhe

Abdeckplatte Nein

Konus Ja

Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund

Länge 1,20 m

Breite 1,20 m

Höhe

Übergangsplatte Nein

Konus Nein

Podest Nein

Material Mauerwerk

Unterteil

Form rund

Länge 1,20 m

Breite 1,00 m

Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer

Gerinnematerial Beton

Material Unterteil Betonsegmente

Schachtbericht

Schacht 10127R0020

Rechtswert 358483,421
Hochwert 5557742,936

Sohlhöhe 403,185 mNN
Deckelhöhe 405,975 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,79 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Im Acker
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht Nein
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,67 m
Breite Deckel 0,67 m
Abdeckungsklasse Klasse B

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form rund
Länge 1,20 m
Breite 1,20 m
Höhe

Abdeckplatte Nein
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,20 m
Breite 1,20 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Mauerwerk

Unterteil

Form rund
Länge 1,20 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Betonsegmente

Schachtbericht

Schacht 10127R0020

Rechtswert 358483,421
Hochwert 5557742,936

Sohlhöhe 403,185 mNN
Deckelhöhe 405,975 mNN

Inspektion 20.10.2022


Vertikaler Bezug Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung
Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr
Insp.-Verfahren Begehung
Untersucher F.Müller
Bemerkung

Wetter Regen
Temperatur
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
	045		0,00	DDB			Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,10	DCM.A	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
1			2,04	DCA.A.Z	I		Pos: 5; Anschluss, Anschluss im Auftritt, andere Gestaltung, STZ
			2,04	DCG.A.A	I		Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
			2,09	DCH.B	H		Auftritt, nicht schadhaft
			2,32	DCG.A.A	I		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm
			2,63	DAC.B	I		Pos: 6; fehlende Teile, Länge = 30mm, Am Einlauf Gerinne
	046		2,63	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm

759 -
Schachtan -
bindung

Grundriss Schacht



Schachtbildbericht

Schacht

10127R0020

Insp.datum

20.10.2022

Ort / Straße

Gillenbeuren / Im Acker

Kanalart

Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsanfang

Foto **045**

Video

Entfernung 0,00 m

Zustand DDB

Position

Datenträger



Pos: 12; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert aus Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
400mm

Foto **046**

Video

Entfernung 2,63 m

Zustand DCG.A.B

Position 12

Datenträger

