

Schacht-Stammdaten

Schacht 10127R0030

Rechtswert 358504,310

Hochwert 5557718,007

Sohlhöhe 405,354 mNN

Deckelhöhe 408,074 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,72 m

Baujahr

Status vorhanden (in Betrieb)

Kanalsystem Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
im geschlossenen Profil

Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren

Straße Im Acker

Strang

Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr

Überschwem.geb.

Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.

Funktion Schacht

Anzahl Deckel 1

Anzahl Anschl.

Einstieghilfe Nein

Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang

Mat. Steighilfen Eisen

Übergabeschacht Nein

Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser

Abw.art WGS

Bodenart

Wasserschutz

Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung

Deckelform rund

Länge Deckel 0,67 m

Breite Deckel 0,67 m

Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja

Anzahl Auflageringe

Höhe Auflageringe

Material Beton

Aufbau

Form rund

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Abdeckplatte Nein

Konus Ja

Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Übergangsplatte Nein

Konus Nein

Podest Nein

Material Mauerwerk

Unterteil

Form rund

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer

Gerinnematerial Beton

Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10127R0030

Rechtswert 358504,310
Hochwert 5557718,007

Sohlhöhe 405,354 mNN
Deckelhöhe 408,074 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,72 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Im Acker
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht Nein
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,67 m
Breite Deckel 0,67 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte Nein
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Mauerwerk

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10127R0030

Rechtswert 358504,310

Hochwert 5557718,007

Sohlhöhe 405,354 mNN

Deckelhöhe 408,074 mNN

Inspektion 24.10.2022

Vertikaler Bezug Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren Begehung

Untersucher F.Müller

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag


Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
057			0,00	DDB			Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,10	DCM.B	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, fehlt ← 762 - Schmutzfang setzen
			2,28	DCH.B	H		Auftritt, nicht schadhaft
			2,29	DAC.B	I		Pos: 5 - 7; fehlende Teile, Länge = 100mm ← 764 - Schachtwandung sanieren
			2,29	DCG.A.A	I		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm
			2,34	DCG.A.A	I		Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm
			2,64	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm
058			2,65	DDB			Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende

Grundriss Schacht



Schachtbildbericht

Schacht**10127R0030****Insp.datum**

24.10.2022

Ort / Straße

Gillenbeuren / Im Acker

Kanalart

Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsanfang

Foto**057****Video****Entfernung**

0,00 m

Zustand

DDB

Position**Datenträger**

Ende(1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsende

Foto**058****Video****Entfernung**

2,65 m

Zustand

DDB

Position**Datenträger**